



写真No.	191	日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷蔵庫(入口)		
状況	現状、2009年に設置して14年程経過しています。		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷蔵庫(内機)		
状況	現状、使用できますが10年以上経過しており、部品供給中止となることもありますので、今後修理対応難しくなることから予防保全として更新となります。		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷蔵庫(内機)		
状況	既設:ダイキン工業(株)製 型式:LVMP3A 3相200V 50/60Hz		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷蔵庫(室外機)		
状況	冷蔵庫用室外機(右側) 既設:ダイキン工業(株)製 型式:LRMP3A		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷蔵庫(ドレン配管)		
状況	既設配管も水漏れ補修しておりますが、錆腐食劣化の為、一式取替が必要です。		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷蔵庫(冷媒ホース)		
状況	冷媒ホースも経年劣化による漏水あり。また、塩害で架台や室外機も錆腐食が目立ちますので、更新が望ましいです。		