

マリンタウン ラ・コスタ緑道の改修について

【住民説明会資料】

(R6. 6. 25)

1. 概要

ラ・コスタ内の緑道及び緑地の清掃などの日常の維持管理は、ラ・コスタ管理組合による維持管理が難しい状況のなか、植栽が大径木化し、住宅や電線への干渉、根上がりによる舗装の破損、台風時の危険性が増える等、歩行者の利用環境の悪化や電線等の管理への支障をきたしている状況であります。

現在、ラ・コスタ内の緑道及び緑地等の適切な維持管理が図られるよう緑道等の再整備に向けて、取り組んでいるところです。



沖縄県南部土木事務所 計画調査班

2. 現況調査

【緑道(一般部)】

- ・緑道は、レンガ舗装と芝舗装(緑地)が敷設されている。また、マニラヤシが植栽され、植栽の足元にはベンチ(コンクリート擬石)が設置されている。(写真①、④)
- ・緑道沿いには、電柱が設置されている。(写真①、⑥)
- ・緑道沿い住宅の生垣には、町花(ブツウゲ)が植栽されている。(写真①、③、⑥、⑦、)
- ・緑道の出入口には、車両進入防止用と思われるスツール(プランター、ボラード(コンクリート製))が設置されている。(写真①、③)
- ・緑道によっては、草が繁茂しており、通行がしづらい状況が見られる。(写真⑥、写真⑦)

【緑道(交差部)】


- ・緑道(交差部)のガジュマルは樹冠が大きく、枝葉が隣接する住宅まで伸び影響を与えている。また、日光が入らず薄暗く利用しづらい状況となっている。(写真②)

【エントランス部(北側)】

- ・エントランス部(北側)には、レンガ舗装と芝が敷設され、マニラヤシ(5本)、ガジュマル(1本)、トックリキワタ(2本)などの高木類が植栽され、また、ガジュマル下にはベンチが設置されている。(写真⑤)
- ・エントランス部(北側)のガジュマルの枝葉が、隣接する住宅へ伸び影響を与えている。(写真⑤)

【車道(交差部)】


- ・車道(交差部)のレンガに複数に、がたつきがあり、走行性に影響を与えている。(写真⑧)



3. 緑道整備検討

■緑道一般部：既設レンガ舗装＋ストリートプリント舗装（レンガ調）案

■イメージスケッチ



□現況写真



▲事例写真（ラ・コスタ南側エントランス）

■緑道交差部：既設レンガ舗装＋ストリートプリント舗装（レンガ調）案

■イメージスケッチ




□現況写真



■緑道車止め：シーサーデザイン車止め(琉球石灰岩擬石_取外し式)

■イメージスケッチ



既設車止め(擬石)との統一が図られるシーサーデザイン車止め(琉球石灰岩擬石_取外し式)とする
※尚、事例写真と同タイプを予定

□現況写真



○既設車止め(擬石_固定式)



○既設プランター

■北側エントランス部：コパノコパティシ案

■イメージスケッチ



『マリンタウン ラ・コスタ街づくりガイドライン』に挙げられている樹種やラ・コスタ内で植栽されている樹種より、コパノコパティシとする。

□現況写真



▲事例写真(ラ・コスタ内)