

## 沖縄県における油流出事故事例

渡口 輝・玉城不二美・仲宗根一哉・大城洋平・吉田直史・金城孝一

## Incidents of oil-flow in Okinawa

Akira TOGUCHI, Fujimi TAMAKI, Kazuya NAKASONE,  
Yohei OSHIRO, Naofumi YOSHIDA, Koichi KINJO

要旨：平成 18 年度、当研究所では 3 件の油流出事故起について調査を行った。1 件は濃度が微量のため油種の特定はできなかったが、他の 2 件はそれぞれエンジンオイル及び A 重油と推定された。

**Key words :** oil-flow, GC/MS.

### I はじめに

公共用水域における油流出事故は、火災等の災害へと発展する危険性があるほか、当該水域に生息する生物への直接的影響が懸念され、時には定置網漁や養殖等の水産業へも損害を生じさせるケースもある。また、地下水へと汚染が拡大すれば、井戸水の飲料あるいは農業用水への利用が制限され、その浄化対策も長期間に及ぶ。

県内でも年間数件の油流出事故が発生しているが、当研究所では、油種の特定や周辺地域への影響調査を行い、油流出事故対策の一端を担っている。

本報では、平成 18 年度に発生した事例及び過去の事例について以下のとおり記す。

### II 方法

#### 1. 油種の特定

検体を油層から適量を分取し、ヘキサンで抽出した。得られたヘキサン層を無水硫酸ナトリウムで脱水し、測定試料とした。

得られた測定試料をヘキサンで希釈し、表 1 の条件のもと GC/MS で測定し、クロマトグラムのピークパターンから油種を同定した。

#### 2. その他の分析

必要に応じて、n-ヘキサン抽出物、VOC（揮発性有機化合物）等の測定も行った。それぞれの試験方法については、JIS-K0102 に基づく。

表 1. GC/MS の測定条件

機種：	Shimadzu GC-17A (クロマト部) + Shimadzu QP-5050 (Mass 部)
カラム：	Inert Cap Pesticides
注入温度：	180°C
検出器温度：	260°C
カラム温度：	40°C (1 分) - 5°C/分 - 100°C - 20°C/分 - 220°C - 10°C/分 - 280(5 分)
キャリアガス：	He 4.8ml/分
注入：	2 μl
モード：	スキヤン

### III 結果

#### 1. 平成 18 年度の状況

平成 18 年度においては、3 件の油流出事故が発生した。その概要を以下に記す。

##### ○ 事例 1

平成 18 年 5 月、西原町内の河川において発生。関係機関が流出源を調査したところ、油膜の発見地点から約 1km 離れた A 事業場においてオイルセパレータが破損していることが確認された。そこで同事業所のオイルセパレータ内の油と河川に浮遊していた油が採取され、当研究所へ両者の同一性と油種の特定が依頼された。これらを分析した結果、流出した油は、エンジンオイルと推定され、オイルセパレータ内の油についても同種の油種が混入していることが確認された（なお、本件の詳細については、所報第 40 号（「油流出事故について」）を参照されたい）。

##### ○ 事例 2

平成 18 年 8 月、北谷町において発生。流出源は米軍

基地（キャンプバトラー）で、油種については新聞等ではディーゼル油と報じられている。しかし、採取された検体は、濃度が微量であったため、GC/MSによる油種の確認は出来なかった。またN-ヘキサン抽出物及びVOCについても検査を行ったが検出限界以下であった。なお、付近住民から「殺虫剤のような臭いがした」との証言があったことから、農薬類についても検査したが、検出された項目はなかった。

### ○ 事例3

平成18年11月、那覇市において発生。本地点では、平成15年から油の混入した地下水が湧出しており、一時期は油の混入が止まっていたものの、再度油の混入が確認された。採取された検体を測定したところ、過去に湧

出した物と同種のものと判断された。油種については、A重油、あるいはそれに近い燃料系の油種であると考えられる。なお、汚染源については、まだ特定されていない。

### 2. 過去の事例

表2に平成13年度から17年度までの過去5年間の油流出事故例をまとめる。

この期間においては、平均すると年間2、3件の油流出事故が起こっており、特定された油種はA重油、ガソリン、エンジンオイル及び食用油となっている。油流出による地下水汚染も数件あったが、油種の特定はできたものの、流出源についてはいずれも判明していない。

表2. 過去5年間の油流出事故例

年 度	月	市町村	流出域	油 種	備 考
平成13年	4月	北谷町	小川	ガソリン	米軍基地(キャンプ瑞慶覧)から流出。鉛、ベンゼン、トルエンを分析したが、いずれも不検出。その後、2回の周辺の環境調査が実施され、同様の項目について検査したが、検出された項目はなかった。
	10月	宜野湾市	地下水	不明	5箇所の湧水について調査を実施したが、いずれも油膜及び臭気は確認されなかつた。2箇所の井戸について油種の同定を行つたが、溶媒以外のピークは不検出、また、n-ヘキサン抽出物についても試験したが、不検出であった。
平成14年	4月	北谷町	水路	食用油	米軍基地(キャンプ瑞慶覧)内のレストランから流出。検体から油臭は確認されず、また、N-ヘキサン抽出物について試験を行つたが検出下限値以下であった。
平成15年	9月	具志川市 (現うるま市)	排水路	不明	米軍基地(陸軍貯油施設)から流出。検体の濃度が微量のため、油種は特定不能。VOCについても不検出。
	10月	那覇市	地下水	重油系の 鉱油	拝所として利用されている湧水に油分が混入。
(H17年)	5月	北谷町	河川	不明	検体には油膜及び油臭も確認されなかつたため、油種の同定は実施せず。VOCについて測定したが、不検出。
	8月	那覇市	地下水	A重油	平成13年10月に調査地点と同一地点の湧水。流出源の特定にはいたつていなかつた。
	7月	浦添市	雨水排水 路	エンジン オイル	雨水排水路への不法投棄。
	3月	大里村 (現南城市)	地下水	A重油	農業用水として利用されている湧水に混入。流出源は特定できず。
平成17年	9月	うるま市石川	河川	不明	放置された廃油タンクから流出し、近傍の石川川を汚染。タンク内は数種の油種が混入していたとされる。