

平成23年3月11日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件
(うち石油給湯機付ふろがま1件、
半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)1件、
ガスこんろ(都市ガス用)1件、石油ストーブ(開放式)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 7件
(うち電気冷蔵庫1件、除湿機1件、液晶ディスプレイモニター1件、
自転車1件、加湿器1件、電気掃除機(充電式)1件、椅子1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 12件
(うち暖房便座1件、コーナータップ1件、水槽用ポンプ1件、
電気ストーブ(カーボンヒーター)1件、介護ベッド用手すり1件、
電気毛布1件、蛍光ランプ1件、除湿機1件、
リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用)1件、自転車1件、
電気式浴室換気乾燥暖房機1件、電気カーペット1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号A200801349及びA200801386を除く)。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

(1) 株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド）及び日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド）が販売した石油ストーブ（開放式）について（管理番号A201001056）

① 事故事象について

株式会社千石が輸入し、平成21年9月から平成22年3月まで株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド）及び日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド）が販売した石油ストーブ（開放式）のうち、株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド）が販売した石油ストーブ（開放式）において、火災が発生し、当該製品が焼損し、周辺が汚損しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

② 当該製品のリコールについて

当該製品を含む対象機種（下記）については、当該製品のカートリッジタンクの蓋（口金キャップ）が本体に確実にロックされない状態で、蓋が閉まったと誤認し、カートリッジタンクを出し入れする際に蓋が外れ、漏れた灯油に引火に至る事故が発生していることから、株式会社千石、株式会社グリーンウッド及び日本エー・アイ・シー株式会社では、事故を防止するため、平成22年9月1日に新聞での告知によって、使用者に周知し、蓋の部品を変更したカートリッジタンクとの無償交換を実施しています。

③ 対象製品等：ブランド、機種名、販売時期及び対象台数（販売台数）

ブランド	機種名	販売時期	対象台数 (販売台数)
アラジン	AKP-U28A	平成21年9月～ 平成22年3月	716台
	AKP-S280		4,174台
	AKP-S300		206台
グリーンウッド	GKP-S241N		31,160台
	GKP-M2401N		2,325台
	GKP-W301N		2,391台
計			40,972台

回収率

28.2%（平成22年12月31日現在）

対象機種
AKP-U28A



AKP-S280



AKP-S300



GKP-S241N



GKP-M2401N



GKP-W301N



当該対象製品のカートリッジタンク
交換が必要である当該対象製品（石油ストーブ）に付属のカートリッジタンクは、
蓋（口金キャップ）がオレンジ色です。
（交換前）



ネジ式のカートリッジタンクは、蓋（口金キャップ）が緑色です。
なお、カートリッジタンクの交換時に、本体内に設置されているカートリッジタンクをセットするために必要な部品である給油タンク受（樹脂製）も白色のものから灰

色のものに同時に交換します。

(交換後)



④消費者への注意喚起

当該製品をお持ちの方は、使用を中止し、下記問い合わせ先に御連絡ください。

事業者から委託された運送業者が、当該カートリッジタンク及び給油タンク受を引き取り、新たなカートリッジタンクと給油タンク受に交換します。

(問い合わせ先)

株式会社千石、株式会社グリーンウッド及び日本エー・アイ・シー株式会社

電話番号：0120-15-1059

受付時間：9時～19時（土・日・祝日を除く。）

ホームページ：株式会社千石 <http://www.sengoku.jp.co.jp>

株式会社グリーンウッド <http://www.gwgw.co.jp>

日本エー・アイ・シー株式会社 <http://www.aladdin-aic.com>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当) 担当：小林、中嶋、榎本

電話：03-3507-9204 (直通)

(事故情報対応チーム) 担当：金児、滝

電話：03-3507-9146 (直通)

(株式会社千石が輸入し、株式会社グリーンウッド（グリーンウッドブランド）及び日本エー・アイ・シー株式会社（アラジンブランド）が販売した石油ストーブ（開放式）についての発表資料に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：宮下、吉津、山崎 電話：03-3501-1707 (直通)

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201001046	平成23年2月22日	平成23年3月7日	石油給湯機付ふろがま	UKB-3300TX(F)	株式会社コロナ	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山形県	製造から15年以上経過した製品
A201001050	平成23年2月26日	平成23年3月7日	半密閉式(FE式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	PH-16CBF	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	当該製品を使用中、当該製品後方から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	製造から15年以上経過した製品
A201001051	平成23年2月26日	平成23年3月7日	ガスこんろ(都市ガス用)	不明	パロマ工業株式会社(現 株式会社パロマ)	火災	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で調理中、目を離したところ、建物5棟が全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201001056	平成23年1月11日	平成23年3月9日	石油ストーブ(開放式)	GKP-W301N(グリーンウッドブランド)	株式会社千石(グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品のカートリッジタンクに給油後、当該製品にセットする際、灯油がこぼれ、火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。カートリッジタンクの口金の締め付けが不十分であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	事業者が事故を認識したのは、2月23日 平成22年9月1日からカートリッジタンクの無償交換を実施 回収率 28.2% 平成23年3月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200801349	平成21年3月4日	平成21年3月12日	電気冷蔵庫	NR-314TG	松下冷機株式会社 (現 パナソニック株式会社)	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。事故原因は、長期間使用(約24年)により、コンプレッサーに取り付けられている始動リレーにトラッキング又は接触不良が発生した可能性が考えられた。また、風雨に曝される屋外ではないものの、排水溝の上に、当該製品を設置していた環境要因も影響したと考えられる。	和歌山県	平成21年3月17日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できない事故として経済産業省が公表していたもの
A200801386	平成21年3月15日	平成21年3月24日	除湿機	F-YHA100	松下エコシステムズ株式会社(現 パナソニックエコシステムズ株式会社)	火災	風呂場内で洗濯物を乾燥させるため当該製品を使用していたところ、吹き出し口から煙が出た。事故原因は、ヒーターブロックのヒーター線の組み付け不良により、ヒーター線の一部が固定板から外れていたため、回転している除湿ローターに接触して引き伸ばされ、ヒーター線が近傍の樹脂製のカバーに接触し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	平成21年3月27日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として経済産業省が公表していたもの
A201001044	平成23年2月21日	平成23年3月7日	液晶ディスプレイモニター	171nm	日本サムスン株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品から異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都	
A201001052	平成23年2月18日	平成23年3月8日	自転車	Wサスペンション付マウンテンバイク	株式会社あさひ (輸入事業者)	重傷1名	当該製品で左カーブを走行中、当該製品の右グリップが抜けて転倒し、負傷した。右グリップの取付状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	
A201001057	平成23年3月1日	平成23年3月9日	加湿器	ASK-233	吉井電気株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用中、当該製品のスイッチ部周辺から火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	佐賀県	平成23年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001058	平成23年2月8日	平成23年3月9日	電気掃除機(充電式)	Z-PV1000M-JP	ポップリベット・ファスター株式会社 (輸入事業者)	火災	工場内で使用している当該製品を充電中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品スイッチ部から出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、2月28日
A201001059	平成23年2月8日	平成23年3月9日	椅子	LBCG-01-01G	株式会社ニトリ (輸入事業者)	重傷1名	当該製品に座った際、当該製品の背もたれが破損し、転倒して、負傷した。現在、原因を調査中。	群馬県	事業者が事故を認識したのは、2月28日

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001040	平成23年1月30日	平成23年3月7日	暖房便座	重傷1名	施設内で入居者が当該製品を使用中、低温火傷を負った。当該製品に長時間座っていた状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県	事業者が事故を認識したのは、3月1日
A201001041	平成23年1月26日	平成23年3月7日	コーナータップ	火災	壁面コンセントから当該製品を経由し延長コードを介してパソコン用プリンターと石油温風暖房機を接続して使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生した。壁面コンセントの不具合による接触不良の可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、2月28日
A201001042	平成23年1月22日	平成23年3月7日	水槽用ポンプ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが半断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、2月9日 報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し嚴重注意
A201001043	平成23年2月24日	平成23年3月7日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該製品を使用中、異音が生じたため確認すると、当該製品後部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。スイッチ故障のため差し込みプラグを抜き差しして使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	平成23年3月3日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201001045	平成23年2月12日	平成23年3月7日	介護ベッド用手すり	重傷1名	右足が当該製品のすき間に入り込み、上半身が当該製品に覆いかぶさる状態の利用者が発見され、病院で受診したところ負傷が確認された。現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201001047	平成23年2月12日	平成23年3月7日	電気毛布	火災	異音と異臭が生じたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の上でこたつを使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道	
A201001048	平成23年2月19日	平成23年3月7日	蛍光ランプ	火災	店舗で使用している当該製品が消えていたため確認すると、口金が熱変形する火災が発生していた。照明器具との組み合わせで照明器具の不具合により当該製品の異常放電の停止が遅れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A201001049	平成23年2月23日	平成23年3月7日	除湿機	火災 軽傷2名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損し、2名が負傷する火災が発生した。電源コードの付根が断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	平成23年3月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001053	平成23年2月15日	平成23年3月8日	リチウムポリマーバッテリー(ラジオコントロール玩具用)	火災	当該製品を充電器に接続して充電中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、火災が発生しており、建物が全焼した。過充電の可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	充電器(ラジオコントロール玩具用)に関する事故(A201000992)と同一
A201001054	平成22年11月14日	平成23年3月8日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が脱落し、転倒、負傷した。クイックリリースレバー(車輪固定装置)を締め忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	事業者が事故を認識したのは、3月1日
A201001055	平成23年2月27日	平成23年3月8日	電気式浴室換気乾燥暖房機	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A201001060	平成23年2月22日	平成23年3月9日	電気カーペット	火災 死亡1名	建物が全焼し、1名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品の上でこたつを使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件
該当案件無し

液晶ディスプレイモニター（管理番号：A201001044）



自転車（管理番号：A201001052）
（製品本体）



（グリップ部分）



加湿器（管理番号：A201001057）



電気掃除機（充電式）（管理番号：A201001058）



椅子（管理番号：A201001059）

