

3F 防火シャッター 修繕関連写真

以下の写真部分に変形が見られます。
吊元の交換が必要です。



右の写真は点検口からの写真です。
現地確認が必要な場合は
令和6年11月6日から
令和6年11月20日までをお願いします。

別紙：分析結果報告書

天井材にアスベストを含む為、一部撤去等を行う

場合は、適切な粉じん対策・作業前・中・後の写真等を報告書に添付をお願いします。