


参考資料（現状の設定状況）



劇場棟の基幹ハブが故障による通信不具合の為、応急対応として光メディアコンバータ経由して劇場棟の使用する情報コンセントに繋ぎ変えて対応。しかし、予備のスイッチングハブも少なく、主催者様よりネット回線使用する箇所が多くなるにつれて対応が厳しい状況となります。また、他の棟の基幹ハブ及びセンタースイッチも故障する可能性もありますので、緊急機器取替工事がが必要です。

参考資料（現状の設定状況）

・違う棟同士を繋ぐ依頼の場合 （例 展示棟10番、劇場棟5番の場合）

展示棟側 依頼のあった劇場棟の情報コンセントラック内にあるLANの番号（10番）をパッチパネル側で取外す
取外す前に必ずマスキングテープ等で抜いた番号をLANケーブルに貼り付ける
（復旧の際に間違えて違う番号へ差し込むとネットワークが使えなくなる等のトラブルが起こるため確実に行うこと）
用意しておいたLANケーブルをパッチパネル側10番へ差し込む。
もう片方を光メディアコンバータへ差し込む

劇場棟側 依頼のあった劇場棟の情報コンセントラック内にあるLANの番号（10番）をパッチパネル側で取外す
取外す前に必ずマスキングテープ等で抜いた番号をLANケーブルに貼り付ける
（復旧の際に間違えて違う番号へ差し込むとネットワークが使えなくなる等のトラブルが起こるため確実に行うこと）
用意しておいたLANケーブルをパッチパネル側5番へ差し込む。
もう片方を光メディアコンバータへ差し込む
繋いだ後にノートパソコンの共有フォルダ間でデータの受け渡しが出来ているか確認する

