

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

16.ハンドボール

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
名護市	21世紀の森公園 体育館アリーナ	—	☆想定される全ての会場において駐車場の確保が課題となる。
沖縄市	沖縄県総合運動公園 体育館メインアリーナ	★空調設備・会議室・控室	★時期的な問題はあるが空調設備がないと競技は厳しい。海邦国体時に建設した施設の老朽化は目立つ。
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	★雨漏り・空調(冷房)	★時期的な問題はあるが空調設備がないと競技は厳しい。海邦国体時に建設した施設の老朽化は目立つ。
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	—	★時期的な問題はあるが空調設備がないと競技は厳しい。海邦国体時に建設した施設の老朽化は目立つ。
八重瀬町	東風平運動公園 体育館	★雨漏り・空調(冷房)	★時期的な問題はあるが空調設備がないと競技は厳しい。海邦国体時に建設した施設の老朽化は目立つ。 ☆駐車場不足が懸念される
八重瀬町	具志頭社会体育館	—	☆駐車場不足が懸念される

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
名護市	21世紀の森公園 体育館アリーナ	体育館	57	35	17.5	1	不明	1150席
沖縄市	沖縄県総合運動公園 体育館メインアリーナ	競技床 (タラフレックス)	50	40	17	2面	502	2階観客席1,100席
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	板張り	60	50	12	2面	636	1,029席 (2階 812席 3階 217席)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	鉄筋コンクリート造 (屋根:鉄骨造) 地上2階建	20	40	19.2	2面	—	1階移動観覧席700席 2階固定観覧席1,416席 (車椅子用観覧スペース:8席含)
八重瀬町	東風平運動公園 体育館	フローリング	47.5	47.5	—	2面	—	385名
八重瀬町	具志頭社会体育館	フローリング	38	45	—	1面	—	385名

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

16.ハンドボール

施設基準	名護市	沖縄市	浦添市	豊見城市	八重瀬町	
国スポ開催施設基準	21世紀の森 体育館	沖縄県 総合運動公園 体育館	浦添市民 体育館 ANA ARENA浦添	豊見城市民 体育館	東風平 体育館	具志頭 社会体育館
■体育館の天井の高さは 10m 以上が望ましいが、7m 以上でも可。	○	○	○	○	○	○
●コート周囲には、サイドラインに沿って幅1m以上、ゴールラインの後方に幅2m以上の安全地帯を設けなければならない。	○	×	○	○	○	○

<補足>

浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	新市民体育館 建設中 令和8年度より供用開始予定。※回答は現市民体育館の内容で回答しています。
沖縄県総合運動公園 体育館メインアリーナ	駐車場が足りていない。 体育館に空調設備がない。 各施設、園内全域バリアフリーが進んでいない。合理的配慮に乏しい状況。

所在地	施設名	Evidence
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—
豊見城市	豊見城市民体育館	—
沖縄市	沖縄県総合運動公園体育館	● 安全地帯は改修対応不可。(使用するコート数を減らす等の対応が必要)
名護市	21世紀の森公園 体育館アリーナ	—
八重瀬町	東風平運動公園体育館	—
八重瀬町	具志頭社会体育館	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

17-①.ロードレース

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
国頭村 大宜味村 東村	県北部の国道及び県道	—	★道路交通規制等、事故等緊急時医療体制
国頭村	道の駅ゆいゆい国頭	★(駐車場広場SG) 大会本部仮設プレハブ、仮設 トイレ、テント	★道路交通規制等、事故等緊急時医療体制
国頭村	国頭村奥間小学校体育館	★(選手村)	★道路交通規制等、事故等緊急時医療体制

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
国頭村 大宜味村 東村	県北部の国道及び県道	—	—	—	—	—	—	—
国頭村	道の駅ゆいゆい国頭	—	—	—	—	—	—	—
国頭村	国頭村奥間小学校体育館	—	—	—	—	—	—	—

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

17-①.ロードレース

施設基準	国頭村、大宜味村、東村	国頭村	
	県北部の国道及び県道	道の駅 ゆいゆい国頭 (本部)	国頭村奥間小学校 体育館 (選手村)
●国民体育大会のロード・コースは、1周10km～15kmの周回コースであることを原則とする。	○	—	—
●登坂路、降坂路とともに平坦な区間も含み、鉄道踏切、鋭角のカーブ、断崖、降り坂の急カーブ等の注意箇所のない舗装道路とする。また、選手団通過時に全面交通規制ができることが望ましい。	○	—	—
●幅員は6m以上で、最後の1km地点からフィニッシュラインの後方100mまでは最小8mとし、10m以上であることが望ましく、視距離前後200m以上とする。ただし、道路外が直ちに建物、壁、側溝、崖等になっている場合は配慮する。フィニッシュ地点は平坦もしくは上り坂とする。	○	○	—
●1日ロードレースの場合は、スタート/フィニッシュが同一地点であることが望ましい。	—	○	—
●随行車両がフィニッシュラインを横切らずに駐車場へ入れる迂回路があること。	○	—	—

所在地	施設名	Evidence
国頭村 大宜味村 東村	県北部の国道及び県道	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (整備項目)競技場所の仮設整備 先催県事例での整備費の概算:約3000万
国頭村	道の駅ゆいゆい国頭	
国頭村	国頭村奥間小学校体育館	

17-②.自転車(トラック)

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点(想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
沖縄市	沖縄県総合運動公園 自転車競技場	★走路の問題の多くは、専門業者による走路面の補修・張替などを行うことで解決する。	★円滑な競技運営をしていくには管理棟が狭すぎる。(特に審判役員所等)前回は管理棟横に2階建てのプレハブを建てました。また、管理棟の漏電(雨の日はプレーカーが落ちる)、トイレや水道が利用できないこと(赤水・つまり)や窓のカギの破損など、大幅な改修工事が必要。および、夏の猛暑対策としてクーラーの設置。可能なら建て直しを切望します。 ★選手招集、検車、発走前選手待機場所等整備された場所をつくる。これは、バンク場周辺駐車場および屋内練習場よこ広場を利用すれば可能だと思いますので、利用の許可が必要。また、他競技との調整が必要。 ★施設ではありませんが、ローラー場の設置のためには、ローラー台50台が必要。

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦(m)	横(m)	天井高(m)	面数等	照度(ルクス)	観客席数(固定席)
沖縄市	沖縄県総合運動公園 自転車競技場	鉄筋コンクリート造	-	-	-	1 (333mトラック)	なし	なし

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

施設基準	沖縄市
国スポ開催施設基準	沖縄県総合運動公園 自転車競技場
【屋外競走路の周長、幅員】 屋外における競走路の周長は、500m、400m、333.33m、285.714m、および250mの5種類とし、競走路の幅員(路面実長)は、7.0m~9.0mとする。	○ 要周長補正
【競走路の構造】 競走路の路面は、木造板張りまたはコンクリート舗装、アスファルト舗装をもって施工し、競走を安全に行うために必要な硬度および強度を有し、平坦でかつ均一な材質でなければならない。また、濡れた場合にもできるだけ速く乾くよう不透水性であることが望ましい。	○ 競走路面の張替 要修復
【安全地帯】 競走路の内側に、ブルーバンドを含めて、最小幅員4mの安全地帯を設ける。	× 要工事
【コーナーおよびバンク】 競走路は、長さ15m以上の直走路、最小曲率半径を有する円曲線部およびこれらの直線部円曲線部を結ぶ緩和曲線部を有する。	○
【直線部】 通常6~8°の横断勾配をつけるが、緩和曲線部の横断勾配により調整する。ただし、15°を超えないようにする。	○
【胸壁または金網柵】 競走路と観客席を区画するために、競走路の外側に沿って、最低90cmの高さの胸壁を設ける。	○ 要修理
【競走路の標示線】 競走路の内縁から内側を最小走路の10%幅でブルーに塗り、これをブルーバンドと称する。	○ 要修理
【補助走路】 インフィールド又は保護地帯の内側にウォーミングアップ、クーリングダウンのための補助走路を設ける。	× 要工事
【インフィールド】 円滑な競技大会運営のために、インフィールドにいる人員が妨げにならないよう、インフィールドは走路より75~100cm低くすることが望ましい。	× 要検査・工事

所在地	施設名	Evidence
沖縄市	沖縄県総合運動公園 自転車競技場	● 表層の改修等が必要。 整備費の概算:他施設の整備事例で約1.7億程度(仕様により変動)

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

18.ソフトテニス

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
名護市	21世紀の森公園 市営庭球場	—	☆想定される全ての会場において駐車場の確保が課題となる。
沖縄市	沖縄市庭球場	☆クレイ5面を砂入り人工芝6面に改修。	—
沖縄市	沖縄県総合運動公園 庭球場	★県総庭球場のサーフェス劣化が激しい。再度砂入り人工芝に貼り替えてほしい。	
那覇市	奥武山公園 奥武山庭球場	—	★どの施設も駐車場のキャパが狭くて困っている。立体駐車場を検討していただきたい。
那覇市	那覇市漫湖市民 庭球場	—	
北谷町	Agre(アグレ) テニスコート北谷 (北谷公園庭球場)	☆人工芝の張替え など	☆回答現在で使用可能と思われる施設を記載した。北谷公園庭球場(人工芝・6面)と隣接の桑江中学校(人工芝・3面)を使用すれば9面使用可能だが、令和16年度には経年劣化等の状況によっては使用が難しい可能性もあるので、人工芝の張替えなどが必要になる。 ※その他、大会施設基準に記載はないがクラブハウスは保有していない。
八重瀬町	東風平運動公園 テニス場	—	☆駐車場不足が懸念される

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

18.ソフトテニス

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
名護市	21世紀の森公園 市営庭球場	人工芝	23.77	10.97	—	オムニコート 8面	不明	固定席なし
沖縄市	沖縄市庭球場	クレー(土)	39.9	87.1	—	クレーコート 5面	180	55席
沖縄市	沖縄県総合運動公園 庭球場	全天候型砂入り 人工芝舗装 うち1面センターコート 夜間照明 投光機8基 (コート分)	—	—	—	オムニコート 16面	242	センターコートに 長椅子タイプの席が 数席のみ
那覇市	奥武山公園 奥武山庭球場	砂入り人工芝	—	—	—	オムニコート 13面	—	なし
那覇市	那覇市漫湖市民 庭球場	砂入り人工芝	—	—	—	オムニコート 10面	—	—
北谷町	Agre(アグレ) テニスコート北谷 (北谷公園庭球場)	砂入り人工芝コート	23.77	10.97	—	オムニコート 6面	423.25	1700人
八重瀬町	東風平運動公園 テニス場	人工芝	40	109.82	—	オムニコート 6面	—	ベンチスタンド650名

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

18.ソフトテニス

施設基準	名護市	沖縄市		北谷町	那覇市		八重瀬町
国スポ開催施設基準	21世紀の森公園市営庭球場	沖縄市庭球場	沖縄県総合運動公園庭球場	Agreテニスコート北谷(北谷公園庭球場)	漫湖公園市民庭球場	奥武山運動公園庭球場	東風平テニス場
●アウトコートはコートの周囲のスペースで、ベースラインから後方に8m以上、サイドラインから外側に6m以上であることを原則とする。	×	— ※改修予定だが改修内容は未定	○	○	×	×	○
●コートが2面以上ならば場合、隣接するコートにおいて接するサイドラインの間隔は5m以上であることを原則とする。	○	— ※改修予定だが改修内容は未定	○	○	×	×	○
●コート及びアウトコートのサーフェスは、アウトドアではクレー、砂入り人工芝又は全天候型ケミカル等とし、インドアでは木版、砂入り人工芝、硬質ラバー、ケミカル等とする。	×	— ※改修予定だが改修内容は未定	○	○	○	○	○

<補足>

沖縄県総合運動公園庭球場	駐車場が足りていない。 各施設、園内全域バリアフリーが進んでいない。合理的配慮に乏しい状況。
--------------	---

所在地	施設名	Evidence
沖縄市	沖縄県総合運動公園庭球場	—
沖縄市	沖縄市庭球場	— ※施設の改修予定あり
那覇市	奥武山運動公園庭球場	● アウトコートおよび間隔の改修不可。(弾力的な対応が必要)
那覇市	漫湖公園市民庭球場	● アウトコートおよび間隔の改修不可。(弾力的な対応が必要)
名護市	21世紀の森公園 市営庭球場	● アウトコートの改修不可。(弾力的な対応が必要) ● サーフェスの改修必要。 整備費の概算:他施設の整備事例で約1000万程度~(仕様により変動)
北谷町	Agre(アグレ)テニスコート北谷(北谷公園庭球場)	—
八重瀬町	東風平運動公園テニス場	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

19.卓球

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
本部町	本部町民体育館	☆クーラーの設置、用具の整備。	—
うるま市	うるま市総合体育館 (アリーナ)	☆令和7年度着工 令和11年度 供用開始 予定	—
沖縄市	沖縄市コザ運動公園 沖縄市体育館	—	★審判員の確保。 ★卓球台の確保(各施設とも開催年には、かなり古くなっている)
沖縄市	沖縄県総合運動公園 体育館 メインアリーナ	—	★審判員の確保。 ★卓球台の確保(各施設とも開催年には、かなり古くなっている)
西原町	西原町民体育館	☆雨漏り修繕、バスケ設備(ゴール、クロック等)、バドミントン設備(ポール等の摩耗や破損)、卓球設備(卓球台、ネット等の不足)、照明不具合(改修予定あり)	☆西原町民体育館は老朽化に伴う雨漏りについて、根本的な解決のめどが立っていない(現在も雨漏りが継続中)。改善の見通しが立つまでは室内競技全般の開催が困難。全施設に照明の不具合があるが「改修予定あり」となっており、改善の見込み。
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—	—
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	—	★審判員の確保。 ★卓球台の確保(各施設とも開催年には、かなり古くなっている)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	☆豊見城市民体育館について、駐車場の確保や駐車場誘導員の配置等について課題があります。	—
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	—	—
石垣市	石垣市中央運動公園 総合体育館 メインアリーナ	—	☆施設に限りがあるため複数競技開催の場合、練習場所の不足が考えられる

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

19.卓球

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
本部町	本部町民体育館	競技床(木製)	66	36	15.3	4面	—	429
うるま市	うるま市総合体育館 (アリーナ)	競技床(木製)	—	—	15.9	5面	—	令和7年度着工 令和11年度 供用開始予定
沖縄市	沖縄市 コザ運動公園 沖縄市体育館	競技床(木製)	60	38	13	20面	1,550	固定・移動席：2,091席 貴賓席：24席 車椅子観覧スペース：8席
沖縄市	沖縄県総合運動公園 体育館 メインアリーナ	競技床 (タラフレックス)	50	40	17	35面	502	2階観客席1,100席
西原町	西原町民体育館	鉄筋コンクリート造	45	35	13	3面	1100	515席
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	板張り	60	50	12	20面	630	1,029席 (2階 812席 3階 217席)
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	コンクリート・床	62	37	11.8 ~17.8	19面	700	3200人
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	鉄筋コンクリート造 (屋根:鉄骨造) 地上2階建	—	—	19.2	24面	—	1階移動観覧席700席 2階固定観覧席1,416席 (車椅子用観覧スペース:8席含)
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	RC 地上2階、地下1 階	50	44	13	20台	1500	1890席
石垣市	石垣市中央運動公園 総合体育館 メインアリーナ	競技床(板張り)	46.5	38.5	16.2	12面	780.3 5	2階:固定850席、 車椅子8席

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

19.卓球

施設基準	本部町	うるま市	沖縄市		西原町
国スポ開催施設基準	本部町民体育館	うるま市総合体育館(アリーナ)	沖縄市コザ運動公園 沖縄市体育館	沖縄県総合運動公園 体育館	西原町民体育館
■規定のコート12面(予備コート2面を含む)を設置することができる体育館	○ 複数会場で検討	令和7年度着工 令和11年度 供用開始予定	○	○	×
※規定のコート8面を設置することができる体育館。	×		— 12面以上あり	— 12面以上あり	×
●競技領域は、長さ14m、幅7m以上の長方形で、高さ5m以上なければならない。	—		—	○	○
●競技領域は、隣接の競技領域と観戦席から、高さ75cmまたは50cmの均一な濃色の「フェンス」で区切られていなければならない。	—		—	—	—
●プレーイングサーフェスの高さで計った照度は、プレーイングサーフェス全面にわたって1,000ルクス以上、競技領域のその他の部分における照度は500ルクス以上でなければならない。	電球切れている箇所あり		—	×	○
●照度源は、床上5m以上にななければならない。	○		○	○	○
●背景は全般的に濃色で、明るい照明源、または覆われていない窓を通す日光が含まれてはならない。	×		—	○	×

<補足>

うるま市総合体育館 (アリーナ)	うるま市では、令和6年度より「新総合体育館」建設に向けた取組が始まり、令和7年度基本設計、令和8年度既存体育館解体、令和11年度に新体育館供用開始の計画となっている
沖縄県総合運動公園 体育館 メインアリーナ	駐車場が足りていない。 体育館に空調設備がない。 各施設、園内全域バリアフリーが進んでいない。合理的配慮に乏しい状況。

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

19.卓球

施設基準	浦添市	那覇市	豊見城市	宮古島市	石垣市
国スポ開催施設基準	浦添市民 体育館 ANA ARENA浦添	那覇市民 体育館 メイン アリーナ	豊見城市民 体育館	宮古島市 総合体育館	石垣市 中央運動公演 総合体育館
■規定のコート 12 面(予備コート 2 面を含む)を設置することができる体育館	○	○	○	○	○
※規定のコート 8 面を設置することができる体育館。	12面以上 あり	12面以上確保	12面以上確保	○ 12面以上確保	○ 12面以上確保
●競技領域は、長さ14m、幅7m以上の長方形で、高さ5m以上なければならない。	○	○	○	○	○
●競技領域は、隣接の競技領域と観戦席から、高さ75cmまたは50cmの均一な濃色の「フェンス」で区切られていなければならない。	—	—	—	—	—
●プレーイングサーフェスの高さで計った照度は、プレーイングサーフェス全面にわたって1,000ルクス以上、競技領域のその他の部分における照度は500ルクス以上でなければならない。	×	○	— ※不明	○	○ 700 最大値1303ルクス
●照度源は、床上5m以上にななければならない。	○	○	○	○	○
●背景は全般的に濃色で、明るい照明源、または覆われていない窓を通す日光が含まれてはならない。	○	○	○	○	○

<補足>

浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	新市民体育館 建設中 令和8年度より供用開始予定。 ※回答は現市民体育館の内容で回答しています。
宮古島市中央運動公園 総合体育館	今回のアンケートは令和10年度、供用開始予定の「宮古島市総合体育館」について記入しています。現総合体育館は本年9月1日で閉館となっており、今回の情報は新体育館の基本設計に基づく記載になります。

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

19.卓球

所在地	施設名	Evidence
那覇市	那覇市民体育館メインアリーナ	—
沖縄市	沖縄市体育館	—
沖縄市	沖縄県総合運動公園 体育館メインアリーナ	● 照明照度の改修 整備費の概算:他施設の整備事例で約2000万程度～(仕様により変動)
本部町	本部町民体育館	● コート数は複数会場で実施するなど弾力的な対応。背景・照明については弾力的な対応。
うるま市	うるま市総合体育館 (アリーナ)	※現在建設中のため不明
西原町	西原町民体育館	● 改修不可(弾力的な対応を想定)
浦添市	浦添市民体育館	● 照明照度の改修 整備費の概算:他施設の整備事例で約2000万程度～(仕様により変動)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	—
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	—
石垣市	石垣市中央運動公園 総合体育館メインアリーナ	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

20.軟式野球競技

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
名護市	21世紀の森 タピックススタジアム名護 (名護市営球場)	—	<p>★チーム強化の面で現在の選抜方式から、企業チーム主体でのチーム強化が必要である。</p> <p>★先催県では、数年前から強化指定企業チームを結成し取り組んでいる。企業チームの方が遠征時の予算面や選手の休暇等が取りやすい。また、審判員の養成も必要である。</p> <p>☆球場が1面であること、体育館が3面であること、近隣町村との連携、観客席の改修、駐車場の確保 体育施設のWIFI等のネット環境の整備</p> <p>★チーム強化の面で現在の選抜方式から、企業チーム主体でのチーム強化が必要である。</p> <p>★先催県では、数年前から強化指定企業チームを結成し取り組んでいる。企業チームの方が遠征時の予算面や選手の休暇等が取りやすい。また、審判員の養成も必要である。</p>
宜野座村	バイトするならエントリー 宜野座スタジアム (宜野座村野球場)	—	
宜野座村	※開催希望	—	
金武町	金武町ベースボール スタジアム	—	
沖縄市	コザしんきんスタジアム (沖縄市野球場)	—	
宜野湾市	ユニオンですからスタジアム 宜野湾 (宜野湾市立野球場)	☆経年劣化の為、令和15年度迄に 修繕・改修が行われたら使用可能	
嘉手納町	嘉手納野球場	—	
浦添市	浦添市民球場 ANA BALL PARK浦添	—	
那覇市	沖縄セルラースタジアム那覇 (那覇市営奥武山野球場)	—	
糸満市	糸満市西崎球場	—	
南城市	南城市営新開球場	—	—
八重瀬町	東風平運動公園野球場	☆スコアボード修繕	☆駐車場不足が懸念される
石垣市	ロートスタジアム石垣 (石垣市中央運動公園野球場)	—	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

20.軟式野球競技

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
名護市	21世紀の森 タピックスタジアム名護 (名護市営球場)	メインスタンド :RC造3階建	—	—	—	両翼100m・ 中堅122m 照明塔6基 スコアボード :パネル式 (10イニングまで)	不明	7,300名 (内野スタンド5,300名 外野スタンド2,000名)
宜野座村	バイトするならエントリー 宜野座スタジアム (宜野座村野球場)	内野:クレー舗装、 外野:天然芝 照明設備:照明塔4基	両翼:98m 中堅:122m		—	スコアボード:電光 式(LED方式、動画 取り込み可能の簡 易フリーボード型)	白熱灯	7,700人 (一・三塁側、 ネット裏:座席、 外野:芝生)
金武町	金武町ベースボール スタジアム	天然芝、 ラバーフェンス	両翼100m 中堅122m		—	1面	—	2142人
沖縄市	コザしんきんスタジアム (沖縄市野球場)	天然芝、 ラバーフェンス	両翼100m 中堅122m		—	1面	内野 800 外野 1,500	メインスタンド 7,260席 バックスタンド 8,000席
宜野湾市	ユニオンですから スタジアム 宜野湾 (宜野湾市立野球場)	天然芝、ラバーフェンス ■ 内野 黒土 ■ 外野 ティフトン芝	両翼95m 中堅120m ■ 左右両翼距離 100m ■ 中堅距離 122m		—	1面	無	メインスタンド 3,000席 内野スタンド(1塁・3塁) 2,800席 外野スタンド 5,000席
嘉手納町	嘉手納野球場	スコアボード バックスクリーン ナイター施設完備	両翼91.5m センター120m		—	1面	—	収容人員:7,500人 (内野6,000人 外野1,500人)

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

20.軟式野球競技

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
浦添市	浦添市民球場 ANA BALL PARK浦添	(内野)黒土 (外野)天然芝、 ラバーフェンス	両翼 98m 中堅 122m		—	1面	—	14,499人 (メインスタンド 3,461人 内野スタンド 4,943人 外野スタンド 6,095人)
那覇市	沖縄セルラースタジアム 那覇 (那覇市営奥武山野球場)	天然芝、 ラバーフェンス	両翼100m 中堅122m		—	1面	内野 平均2,063 外野 平均1,523	15000
糸満市	糸満市西崎球場	メインスタンドPC材組立 式ラーメン構造 スコアボードRC構造	両翼97.6m 中堅122m		—	1面	6基 一般競技用 平均500 内野500 外野300	メインスタンド2,500人 内野スタンド3,000人 外野スタンド6,500人
南城市	南城市営新開球場	天然芝・ フェンス:ラバー	両翼:92m 中翼120m		—	1面	—	—
八重瀬町	東風平運動公園 野球場	天然芝、ラバーフェンス	両翼98m 中堅122m		—	1面	—	メインスタンド550名
石垣市	ロートスタジアム石垣 (石垣市中央運動公園 野球場)	内野:クレー舗装、 外野:天然芝、 ラバーフェンス	両翼99.5m 中堅122m		—	1面	なし	8,000人 (内野スタンド:2,200人 外野スタンド:5,800人)

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

20.軟式野球競技

施設基準	名護市	宜野座村	金武町	沖縄市	宜野湾市	嘉手納町
国スポ開催施設基準	21世紀の森公園 タピックスタジアム名護 (名護市営球場)	バイトするならエントリー 宜野座スタジアム (宜野座村野球場)	金武町ベースボール スタジアム	コザしんきんスタジアム 沖縄市野球場	ユニオン ですからスタジアム 宜野湾(野球場)	嘉手納野球場
●本塁からバックストップまでの距離、塁線からファウルグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は、18.288m以上を必要とする。	○	×	○	○	○	○
●ナイター照明があることが望ましい。	○	○	○	○	×	○
●安全上フェンス等にラバーを設置することが望ましい。	○	○	○	○	○	○
●両翼90m以上、中堅110m以上が望ましい。	○	○	○	○	○	○

施設基準	浦添市	那覇市	糸満市	南城市	八重瀬町	石垣市
国スポ開催施設基準	浦添市民球場 ANA BALL PARK浦添	那覇市営 奥武山野球場 沖縄セルースタジアム那覇	糸満市 西崎球場	新開球場	東風平運動公園 野球場	ロートスタジアム 石垣
●本塁からバックストップまでの距離、塁線からファウルグラウンドにあるフェンス、スタンドまたはプレイの妨げになる施設までの距離は、18.288m以上を必要とする。	○	○	○	×	○ 約19m	○
●ナイター照明があることが望ましい。	○ 令和6年 設置	○	○	×	○	×
●安全上フェンス等にラバーを設置することが望ましい。	○	○	○	○	○	○
●両翼90m以上、中堅110m以上が望ましい。	○	○	○	○	○	○

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

20.軟式野球競技

<補足>

ユニオンですからスタジアム 宜野湾 (宜野湾市立野球場)	・市民広場は米軍施設の為、本市に開閉に関する権限がない。よって全国的な大会を開催するには不安定であるため、開催場所としては不適合である。 ・野球場の老朽化(コンクリート剥離等)が懸念される。
浦添市民球場 ANA BALL PARK浦添	夜間照明設備設置工事中 12月完成予定 ※照明設備無し →令和6年設置

所在地	施設名	Evidence
那覇市	沖縄セルラースタジアム那覇 (那覇市営奥武山野球場)	—
沖縄市	コザしんきんスタジアム (沖縄市野球場)	—
糸満市	糸満市西崎球場	—
宜野湾市	ユニオンですからスタジアム宜野湾 (宜野湾市立野球場)	● ナイター照明の設置が必要 整備費の概算:他施設の整備事例で約1億程度～(仕様により変動)
宜野座村	バイトするならエントリー 宜野座スタジアム(宜野座村野球場)	● 全面改修の必要があるため、弾力的な対応を想定。
嘉手納町	嘉手納野球場	—
名護市	21世紀の森タピックススタジアム名護 (名護市営球場)	—
石垣市	ロートスタジアム石垣 (石垣市中央運動公園野球場)	● ナイター照明の設置が必要 整備費の概算:他施設の整備事例で約1億程度～(仕様により変動)
浦添市	浦添市民球場 ANA BALL PARK浦添	—
南城市	南城市営新開球場	● ナイター照明等の改修 整備費の概算:他施設の整備事例で約8000万程度～(仕様により変動)
八重瀬町	東風平運動公園 野球場	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

21.相撲

所在地		施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
相撲	うるま市	うるま市具志川ドーム	—	—
相撲	浦添市	浦添市相撲場 ANAどすこいパーク 浦添	—	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地		施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
相撲	うるま市	うるま市具志川ドーム	—	—	—	—	—	—	—
相撲	浦添市	浦添市相撲場 ANAどすこいパーク 浦添	屋根付き 補助相撲場(屋根なし)	—	—	—	—	—	約200席

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

21.相撲

施設基準	うるま市	浦添市
国スポ開催施設基準	うるま市 具志川ドーム	浦添市相撲場 ANAどすこいパーク 浦添
●土俵は盛土俵とし、土俵の表面は一辺600cm以上727cm以下の正方形とする。	—	—
●土俵の高さは、30cmから50cmとする。	—	—
●勝負俵は、土俵正面の対角線の交点を中心とした直径455cmの円の外側に埋めた小俵とする。勝負俵に使用する小俵の数は24個とする。そのうち4個は徳俵とする。	○	—
●土俵の上には屋根(特設の枠組みのものを含む。)をつるす。	○	○
●競技場は屋内であることが望ましい。	○	○
●土俵構築には、荒木田土を使用することが望ましい。	—	—
●練習土俵は、6面以上で、テントで覆うことが望ましい。	—	×

<補足>

浦添市相撲場 ANAどすこいパーク浦添	移設工事中 令和9年度供用開始予定 ※移設後の施設概要について、空欄の部分がございます。
------------------------	---

所在地	施設名	Evidence
うるま市	うるま市具志川ドーム	—
浦添市	浦添市相撲場ANAどすこい パーク浦添	● 弾力的な対応を想定もしくは仮設での対応を想定。

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

22.馬術競技

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点(想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
福岡県古賀市	福岡県馬術競技場	★福岡での開催を想定しています。 福岡県馬術連盟の関係者に内々に話したところ、福岡県からの指示がなければ動けないので、まずは沖縄県から福岡県に申し入れをしてほしいと言われました。私共が福岡県馬術競技場をお借りしたい旨を先方にお伝えいただきますよう、お願い申し上げます。	★県内に馬術練習場が必要です。 現時点で県内に練習施設が無く、乗馬クラブ単位でそれぞれが練習を行っています。県内の乗馬クラブの設備はいずれも大会規準を満たしておらず、十分な練習が出来ません。 大会は福岡県馬術競技場で開催することを想定し、選手強化のために県外の大会に積極的に参加する予定です。しかしそれは、県内でしっかり練習する環境が整っていることが前提です。 本県開催の国スポで十分な成績を上げるためにも、県内に環境の整った練習場が必要です。

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦(m)	横(m)	天井高(m)	面数等	照度(ルクス)	観客席数(固定席)
福岡県古賀市	福岡県馬術競技場	県外施設のため未確認						

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

22.馬術競技

施設基準	福岡県
国スポ開催施設基準	福岡県 馬術競技場
■障害馬術競技場 1面 70m×50m(楕円形でも可)、別途ダートコースを隣接する。	県外施設のため未確認
■障害練習場 2面(うち1面は競技場隣接)	
●アリーナは四方を囲まれていなければならない。	
●適正なトレーニング条件として十分な広さを持つ練習用馬場を提供しなければならない。	
■馬場馬術競技場 1面 90m×50m	
■馬場馬術練習場 2面(うち1面は隣接)	
●アリーナは平坦で高低差がなく、長さ60m、幅20mの広さとする。	
●アリーナは主として砂馬場でなければならない。	
●アリーナ・フェンスは観客から少なくとも10m以上の距離をおいて設置する必要がある。	
●アリーナ・フェンスそのものは高さ約30cmの低い白色のフェンスで構築するものとする。	
●60m×20mの練習用馬場を少なくとも1つは設置しなければならない。	
■厩舎 227 馬房(1 馬房 3m×3m)	
■隔離厩舎 2 馬房(1 馬房 4m×4m)	
■ホースマネージャー宿舎47名収容(各県1名男女別)障害馬術競技場 1面 70m×50m(楕円形でも可)、別途ダートコースを隣接する。	

所在地	施設名	Evidence
—	—	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

23.フェンシング

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ (優先順位1位)	★仮設冷房設備	★海邦国体は中部地区(勝連町)、全国高校総体は北部地区(金武町)で開催したので、国スポについては、那覇・南部地区での開催をお願いしたい。那覇・南部地区は今のところ競技人口・役員が集中しており、運営等が円滑に行える。また、会場となる体育館は、冷房設備が完備されており、競技特性で防具等を身に着けるので、体育館の冷房は不可欠である。上記体育館以外の那覇・南部地区の体育館であれば、大会期間中だけでも仮設の冷房設備を強く望む。
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ (優先順位2位)	★仮設冷房設備	

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ (優先順位1位)	鉄筋コンクリート造 (屋根:鉄骨造) 地上2階建	61	43	19.2	不明	不明	1階移動観覧席700席 2階固定観覧席1,416席 (車椅子用観覧スペース:8席含)
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ (優先順位2位)	コンクリート・床	62	37	11.8 ~17.8	8面	700	3200人

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

23.フェンシング

施設基準	那覇市	豊見城市
国スポ開催施設基準	那覇市民体育館 メインアリーナ	豊見城市民体育館
■規定のピスト 8 面を設置することができる体育館	○	○
■空調設備を有することが望ましい。	○	○
●競技場は平坦な表面でなければならない。	○	○
●3種目の競技は同じピストで行われる。	—	—
●ピストの幅は、1.5～2mである。	—	—
●ピストの長さは14mである。それゆえに、センターラインから2mのところに位置した選手には、ピスト後方境界線を両足で踏み出さずに自由に後退できる5mの距離がある。	—	—

所在地	施設名	Evidence
那覇市	那覇市民体育館	● コートの改修は対応不可。(弾力的な対応を想定)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	—

24.柔道競技

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	★第三錬成道場 ★柔道畳・スコアボード・柔道タイマー・ケアシステム	★柔道畳・スコアボード・柔道タイマー・ケアシステム(映像確認用カメラ)などが劣化もしくは足りていない状況

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦(m)	横(m)	天井高(m)	面数等	照度(ルクス)	観客席数(固定席)
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	51	42	18	6面	—	固定1319席、 ロールバック675席

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

施設基準	那覇市
国スポ開催施設基準	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ
■規定の競技場 3 面を有する柔道場又は体育館	○
※試合場は原則として床面に直接畳を設置する。	—
■試合会場に隣接した練習場(150 畳程度) がある	○
●2つ以上の隣接した試合場を設ける場合、両試合場の間には4mの共用の安全地帯を確保しなければならない。	○

所在地	施設名	Evidence
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

25.ソフトボール

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、 改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
恩納村	ONNA赤間ボール・パーク (野球場)	—	☆当施設は2005年に整備されており、2034年までには劣化されることが想定される。
沖縄市	コザしんきんスタジアム (沖縄市野球場)	—	—
読谷村	オキハム読谷平和の森球場	—	—
読谷村	読谷村多目的広場	—	—
読谷村	読谷村運動広場	★修繕、改善が必要	★ホームランの外野柵がとても不足している ★記録室の確保や、トイレの増設や改修工事が必要
読谷村	ゆんたんざソフトボール場	★修繕、改善が必要	★ホームランの外野柵がとても不足している ★記録室の確保や、トイレの増設や改修工事が必要
嘉手納町	兼久海浜公園 嘉手納町ソフトボール場	—	★ホームランの外野柵がとても不足している ★記録室の確保や、トイレの増設や改修工事が必要
嘉手納町	兼久海浜公園 嘉手納町総合運動場	★修繕、改善が必要	★ホームランの外野柵がとても不足している ★記録室の確保や、トイレの増設や改修工事が必要
浦添市	浦添市民球場 ANA BALL PARK浦添	—	—
豊見城市	瀬長島野球場	★修繕、改善が必要	★ホームランの外野柵がとても不足している ★記録室の確保や、トイレの増設や改修工事が必要

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

25.ソフトボール

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
恩納村	ONNA 赤間ボールパーク (野球場)	ラバーフェンス	両翼100m・中堅 122m、 天然芝		—	16,513㎡	—	観客席3000席 (メイン870席、 内外野芝席2120席、 車イス専用10席)
沖縄市	コザしんきんスタジアム (沖縄市野球場)	天然芝、 ラバーフェンス	両翼100m・中堅 122m		—	1面	内野800 外野1,500	メインスタンド7,260席 バックスタンド8,000席
読谷村	オキハム読谷 平和の森球場	天然芝、 ラバーフェンススコア ボード (電光掲示板)	両翼98m・中堅 120m		—	1面	不明	内野スタンド 3,000人 外野スタンド 2,800人
読谷村	読谷村多目的広場	クレイ舗装	11,976m ²		—	2面	不明	なし(芝生スタンド)
読谷村	読谷村運動広場	クレイ舗装	21,968m ²		—	軟式野球 2面	不明	なし(芝生スタンド)
読谷村	ゆんたんざ ソフトボール場	クレイ舗装	メイングラウンド 両翼76.2m、 サブグラウンド 両翼68.58m		—	2面	照明無	メインスタンド120席
嘉手納町	兼久海浜公園 嘉手納町ソフトボール場	両翼70m・中堅78m、 天然芝、 ラバーフェンス	—	—	—	—	—	—
嘉手納町	兼久海浜公園 嘉手納町総合運動場	—	—	—	—	2面	—	—
浦添市	浦添市民球場 ANA BALL PARK 浦添	(内野)黒土 (外野)天然芝、ラバー フェンス	両翼 98m 中堅 122m		—	1	内野:500 外野:300	14,499人 (メインスタンド 3,461人 内野スタンド 4,943人 外野スタンド 6,095人)
豊見城市	瀬長島野球場	両翼86m・中堅94.2 m、 天然芝、金網フェンス	—		—	4面	—	—

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

25.ソフトボール

施設基準	恩納村	沖縄市	読谷村				嘉手納町		浦添市	豊見城市
			読谷村運動広場	ゆんたんざソフトボール場	オキハム読谷平和の森球場	読谷村多目的広場	兼久海浜公園 嘉手納町総合運動場	兼久海浜公園 嘉手納町ソフトボール場		
国スポ開催施設基準	ONNA赤間ボールパーク(野球場)	コザしんきんスタジアム 沖縄市野球場	読谷村運動広場	ゆんたんざソフトボール場	オキハム読谷平和の森球場	読谷村多目的広場	兼久海浜公園 嘉手納町総合運動場	兼久海浜公園 嘉手納町ソフトボール場	浦添市民球場 ANA BALL PARK 浦添	瀬長島野球場
●競技場は平坦で、障害物のない地域であり、その上空空間も含む。	○	○	○	○	○	○ 改修予定あり(時期未定)	○	○	○	○
●フェア地域は、両ファウルラインと、本塁(ホームプレート)から、男子68.58m以上、女子60.96m以上の半径の円弧に囲まれた地域である。	○ 両翼100m、センター122m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ファウル地域は、両ファウルラインの外側、および本塁とバックネットの間の地域である。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ナイター照明があることが望ましい。	×	○	○	×	○	○	○	○	○ 令和6年設置	○

所在地	施設名	Evidence
嘉手納町	兼久海浜公園 嘉手納町ソフトボール場	—
嘉手納町	兼久海浜公園 嘉手納町総合運動場	—
読谷村	読谷村運動広場	—
読谷村	ゆんたんざソフトボール場	—
豊見城市	瀬長島野球場	—
恩納村	ONNA赤間ボールパーク	● 弾力的な対応を想定。
沖縄市	コザしんきんスタジアム(沖縄市野球場)	—
読谷村	オキハム読谷平和の森球場	—
読谷村	読谷村多目的広場	—
浦添市	浦添市民球場 ANA BALL PARK浦添	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

26.バドミントン

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	—	—
糸満市	糸満市西崎総合体育館 メインアリーナ	★雨漏りがあるので修繕して欲しい	—
本部町	本部町民体育館	☆クーラーの設置、用具の整備。	—
うるま市	うるま市総合体育館 (アリーナ)	☆令和7年度着工 令和11年度 供用開始予定	—
西原町	西原町民体育館	☆雨漏り修繕、バスケ設備(ゴール、クロック等)、バドミントン設備(ポール等の摩耗や破損)、卓球設備(卓球台、ネット等の不足)、照明不具合(改修予定あり)	☆西原町民体育館は老朽化に伴う雨漏りについて、根本的な解決のめどが立っていない(現在も雨漏りが継続中)。改善の見通しが立つまでは室内競技全般の開催が困難。全施設に照明の不具合があるが「改修予定あり」となっており、改善の見込み。
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—	—
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	☆豊見城市民体育館について、駐車場の確保や駐車場誘導員の配置等について課題があります。	—
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	—	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

26.バドミントン

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	コンクリート・床	62	37	11.8 ~17.8	14面	700	3200人
糸満市	糸満市西崎総合体育館 メインアリーナ	競技床 (タラフレックス)	371	468	20	10面	詳細不明	376席
本部町	本部町民体育館	競技床(木製)	66	36	15.3	12面	—	429
うるま市	うるま市総合体育館 (アリーナ)	競技床(木製)	—	—	15.9	8面	—	令和7年度着工 令和11年度 供用開始予定
西原町	西原町民体育館	鉄筋コンクリート造	45	35	13	8面	1100	515席
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	板張り	60	50	12	12面	616	1,029席 (2階 812席 3階 217席)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	鉄筋コンクリート造 (屋根:鉄骨造) 地上2階建	6.1	13.4	19.2	12面	—	1階移動観覧席700席 2階固定観覧席1,416席 (車椅子用観覧スペース: 8席含)
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	RC 地上2階、地下1階	50	44	13	8面	1500	1890席

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

26.バドミントン

施設基準	本部町	うるま市	西原町	浦添市	那覇市	豊見城市	糸満市	宮古島市
国スポ開催施設基準	本部町民体育館	うるま市総合体育館(アリーナ)	西原町民体育館	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	那覇市民体育館 メインアリーナ	豊見城市民体育館	西崎総合体育館	宮古島市総合体育館
■規定のコート 8 面を有する体育館	○	令和7年度着工 令和11年度 供用開始予定	○	○	○	○	○	○
●大会に使用する会場は、屋内で競技中は風を遮断しなければならない。	○		○	○	○	○	○	○
●天井の高さは、コート面より12m以上とする。	○		○	○	× ※コートによって、天井高12mない部分有	○	○	○
●競技区域は、コート外側四周にそれぞれ2m以上の余裕がなければならない。	○		○	○	○	○	○	○
●会場の照度は、各コートともネットの中央上縁において1,200ルクス以上(※)とする。	電球切れている箇所あり		○	× (改修予定)	×	×	—	照度不明
●コートは、全面にコートマットを使用することが望ましい。	—	—	—	—	×	—	—	—

<補足>

うるま市総合体育館(アリーナ)	うるま市では、令和6年度より「新総合体育館」建設に向けた取組が始まり、令和7年度基本設計、令和8年度既存体育館解体、令和11年度に新体育館供用開始の計画となっています。
浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	新市民体育館 建設中 令和8年度より供用開始予定。 ※回答は現市民体育館の内容で回答しています。
宮古島市中央運動公園 総合体育館	今回のアンケートは令和10年度、供用開始予定の「宮古島市総合体育館」について記入しています。現総合体育館は本年9月1日で閉館となっており、今回の情報は新体育館の基本設計に基づく記載になります。

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

26.バドミントン

所在地	施設名	Evidence
那覇市	那覇市民体育館	● 照明照度の改修 整備費の概算:他施設の整備事例で約2000万程度～(仕様により変動)
糸満市	糸満市西崎総合体育館 メインアリーナ	—
本部町	本部町民体育館	● 照明照度の改修 整備費の概算:他施設の整備事例で約2000万程度～(仕様により変動)
うるま市	うるま市総合体育館 (アリーナ)	※現在建設中のため不明
西原町	西原町民体育館	● 改修の予定あり
浦添市	浦添市民体育館	● 照明照度の改修 整備費の概算:他施設の整備事例で約2000万程度～(仕様により変動) ※現体育館での場合(新体育館は現在建設中のため不明)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	—
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

27.弓道

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
那覇市	奥武山公園 奥武山弓道場	★雨が降った場合、会場まで雨が入ってくる ★選手控室がない ★近的会場 観客席が足りない。 ★遠的会場 観客席がない(立ち見できる程度)	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
那覇市	奥武山公園 奥武山弓道場	鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上1階	(近的)縦27.5 横44.5 (遠的)縦81 横 20.5	20.5	—	[近的] 28m射 的場10人立 [遠的] 60m射 的場6人立	—	70 (観客68席、 車いす席2席)

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

施設基準	那覇市
国スポ開催施設基準	奥武山公園 奥武山弓道場
●規定の弓道場	○
●遠的競技場(仮設でもよい。)	○
●射位における選手相互の間隔は、近的競技は180cm以上、遠的競技は160cm以上とする。	○
●矢取道は、屋根があることが望ましい。	○
●大的の上まで屋根があることが望ましい(遠的)。	×

所在地	施設名	Evidence
那覇市	奥武山公園 奥武山弓道場	● 屋根の設置を検討 整備費の概算:他施設の整備事例で約800万程度～(仕様により変動)

28.ライフル射撃競技

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
南城市 (AR/SB) (BR/BP)	沖縄県ライフル射撃場 (増設希望)	★電子標的の追加 50的(AR/SB/AP) ★クーラーの設置、銃庫の設置、ファイナルホールの増設 ★BR/BP会場の増設、用具検査室等の事務所5部屋	★沖縄県ライフル射撃場は海邦国体からずっと同じ施設を維持し利用しています。老朽化も激しいので上記の内容を考えると改築を希望します。駐車場がないので、近隣に駐車場用の敷地を確保する必要があります。前年9月には同じ役員を使って全日本クラスの大会をリハーサルとして開催するので、2年前には射撃ができる環境を完成させる必要があります。会場をわけると役員をたくさん配置しなくては行けないので、同じ敷地内でのライフル競技の開催を希望します
うるま市 (CP会場)	沖縄県警察学校射撃場	★電子標的の新設 16的	

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
南城市 (AR/SB) (BR/BP)	沖縄県ライフル射撃場 (増設希望)	スモールボア(SB)射撃場 26射場 エアライフル(AR) 15射場 ビームライフル(BR) 11射場	SB60 ARBR60	SB50 ARBR50	—	—	—	0
うるま市 (CP会場)	沖縄県警察学校射撃場	RC造 耐火構造	61	26	3.3	1933㎡	400	0

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

28.ライフル射撃競技

施設基準	うるま市	南城市
国スポ開催施設基準	沖縄県警察学校射撃場	沖縄県ライフル射撃場
■規定のライフル射撃場(エア・ライフル 26 射座 1、スモールポア・ライフル 24 射座 1、ピストル 18 射座 1、光線銃 13 射座の体育館 1)	×	× 射座数及び電子標的装置の不足
■エア・ライフル(AR)と スモールポア・ライフル(SBR)とも電子標的装置とすることが望ましい。	—	○
●各射場の射座の広さは、以下の基準とする。	—	—
ピストル射場以外・・・1.6m(幅)×2.5m(奥行)以上	—	○
ピストル射場・・・1.0m(幅)×1.5m(奥行)以上	○	○
【1】エア・ライフル射場(10m)	—	—
・10m射場は、屋内でなければならない。	—	× シャッターのため半野外扱いになっております 改修工事
・エア・ライフル射場で3姿勢競技・伏射競技を実施する場合には、隣接射手を妨げることなく標的交換ができる設備を設置することで、射座の幅を1.25mに縮小してもよい。	—	×
【2】スモールポア・ライフル射撃(50m)	—	—
・スモールポア・ライフル射場では、多数の射手が参加できるようにするため、隣接射手を妨げることなく標的交換ができる設備を設置することで、射座の幅を1.25mに縮小してもよい。	—	× 機材の数が不足している
【3】ピストル射場(25m)	○	×
【4】ビーム・ライフル射場(10m)	—	—
・10m射場は、屋内でなければならない。	—	○ ※1方向はシャッター仕様
・ビーム・ライフル射撃は、屋内でなければならない。	—	○ ※1方向はシャッター仕様

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

28.ライフル射撃競技

施設基準	うるま市	南城市
国スポ開催施設基準	沖縄県警察学校射撃場	沖縄県ライフル射撃場
●各射座の後方は、原則として、以下に準じた設備が完備されているものとする。	—	—
・記点手席を含む役員通路・・・約3.0m以上	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能
・観客席(階段式が望ましい)・・・約4.0m以上	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能
・一般通路(最上段が望ましい)・・・約3.0m以上	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能
●50台以上収納可能な駐車場(又はスペース)を具備しなければならない。	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能
●観客席は少なくとも射撃線の後方5m以上の位置に設置された適当な柵などによって射手や競技役員の活動する空間とは区別されなければならない。	○	× 改修工事が必要だが 競技自体は実施可能
●標的面の最低照度は1,000ルクスとする(ビーム・ライフル射撃場は400~1,000ルクス)。	○ 1500ルクス	○
●射場全体の照度は、300ルクス(500ルクス推奨)。	○ 400ルクス	○

所在地	施設名	Evidence
うるま市	沖縄県警察学校射撃場	●電子標的等の追加設置 整備費の概算:他施設の整備事例で約1200万程度～(仕様により変動)
南城市	沖縄県ライフル射撃場	●電子標的等の追加設置 整備費の概算:他施設の整備事例で約7000万程度～(仕様により変動)

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

29.剣道

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—	—
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	★冷房施設が必要	—
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	★冷房施設が必要	—
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	☆豊見城市民体育館について、駐車場の確保や駐車場誘導員の配置等について課題があります。	—
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	—	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	板張り	60	50	12	3面	636	1,029席 (2階 812席 3階 217席)
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	51	42	18	6面	不明	固定1319席、 ロールバック675席
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	コンクリート・床	62	37	11.8 ~17.8	4面	700	3200人
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	鉄筋コンクリート造 (屋根:鉄骨造) 地上2階建	—	—	19.2	12面	—	1階移動観覧席700席 2階固定観覧席1,416席 (車椅子用観覧スペース:8席含)
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	サブコート	36	22	13	2面	750	200席

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

29. 剣道

施設基準	浦添市	那覇市		豊見城市	宮古島市
国スポ開催施設基準	浦添市民 体育館 ANA ARENA 浦添	那覇市民 体育館 メインアリーナ	奥武山公園 奥武山弓道場	豊見城市民 体育館	宮古島市 総合体育館
■規定の競技場 2 面を有する剣道場又は体育館	○	○	○	○	○
●試合場の床は、板張を基本とする。	○	○	○	○	○
●試合場は、境界線を含み一辺を9mないし11mの、正方形または長方形とする。	○	○	○	○	○
●試合場の外側に原則として1.5m以上の余地を設ける。	○	○	○	○	○

<補足>

浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	新市民体育館 建設中 令和8年度より供用開始予定。 ※回答は現市民体育館の内容で回答しています。
宮古島市中央運動公園 総合体育館	今回のアンケートは令和10年度、供用開始予定の「宮古島市総合体育館」について記入しています。現総合体育館は本年9月1日で閉館となっており、今回の情報は新体育館の基本設計に基づく記載になります。

所在地	施設名	Evidence
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	—
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	—
浦添市	浦添市民体育館	● 照明照度の改修 整備費の概算：他施設の整備事例で約2000万程度～(仕様により変動)
豊見城市	豊見城市民体育館 メインアリーナ	—
宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

30.ラグビーフットボール

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
名護市	21世紀の森公園 サッカー・ラグビー場	—	★レフリーは絶対数の不足が見込まれる。県外からの応援派遣にかかる十分な予算が必須。
沖縄市	沖縄県総合運動公園 蹴球場	—	本部、チーム用テントの用意が必要。レンタルにかかる十分な予算が必要。レフリー以外でも運営スタッフの確保に難があり、会場が複数に跨ると運営が難しくなる。
沖縄市	沖縄県総合運動公園 陸上競技場メイン競技場 タピック県総 ひやごんスタジアム	★ゴールポスト設置用の基礎 工事	★県総蹴球場(ABコート)と陸上競技場の3面での一体運用が理想。蹴球場にはスコアボードが1面分しかない。コート設備(コーナーフラッグ等)も開催に合わせて整備が必要。蹴球場ではコート別に独立した放送設備が無いため、アナウンス等で支障がある。
読谷村	ZANPA プレミアム残波岬 ボールパーク	—	★多くの来場者を想定した場合、特に蹴球場では観客席等の設備が無い為、ホスピタリティの面で課題と感じる。仮設スタンドの設置が必要と考える。
浦添市	浦添市陸上競技場 ANA FIELD 浦添	—	—
南風原町	黄金森公園 陸上競技場	—	☆現在黄金森公園陸上競技場には駐車場が約138台分しか整備されておらず、大規模な大会の際には周辺への路上駐車が多く見受けられる状況。ただ、現在建設を予定している黄金森公園屋内運動施設整備において駐車場の整備も予想されることから、問題は解決されると見込まれる。

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

30.ラグビーフットボール

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
名護市	21世紀の森公園 サッカー・ラグビー場	天然芝 ハイブリッド芝	130 126	81 81	—	2面 天然芝1、 ハイブリッド芝1 ラグビーHゴール 9.2m	不明	固定席なし
沖縄市	沖縄県総合運動公園 蹴球場	人工芝フィールド2面 (ロングパイル) 夜間照明 投光機14基	154	80	—	2面	198	なし
沖縄市	沖縄県総合運動公園 陸上競技場 メイン競技場 タピック県総 ひやごんスタジアム					※調査対象から除外		
読谷村	ZANPA プレミアム残波岬 ボールパーク	天然芝フィールド ラグビーHゴール7m	122	80	—	1面	照明無	メインスタンド 675席
浦添市	浦添市陸上競技場 ANA FIELD 浦添	トラック/全天候ウレタン 舗装各種助走路/全 天候ウレタン舗装	—	—	—	3種公認400m 8レーン	—	6,254人 (メインスタンド 6,254人 サブスタンド 502人 芝スタンド 3,946人)
南風原町	黄金森公園 陸上競技場	全天候型、天然芝	105	68	—	1面	不明	2200

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

30.ラグビーフットボール

施設基準	名護市	沖縄市		読谷村	浦添市	南風原町
国スポ開催施設基準	21世紀の森公園 サッカー・ラグビー場	沖縄県総合運動公園 陸上競技場 メイン競技場 タピック県総ひやごんスタジアム	沖縄県総合運動公園 蹴球場	ZANPA プレミアム 残波岬 ボールパーク	浦添市 陸上競技場 ANA FIELD 浦添	黄金森公園 陸上競技場
●表面は草で覆われているものが望ましいが、土、砂、雪、または人工芝でもよい。	○		○	○	○	○
●人工芝の場合には、IRB競技に関する規定第22条に適合したものに限る。	— 天然芝・ハイブリット芝	※調査対象から除外	— 人工芝	— 天然芝	R5年度より利用停止。R9年度の供用開始に向け、現在実施設計中。	— 天然芝
●フィールドオブプレー(ゴールラインとタッチラインに囲まれた区域)は、長さ100mを超えず、幅70mを超えない。	○		○	○		○
●両インゴール(ゴールライン、タッチインゴールライン及びデッドボールラインに囲まれた区域)とも、長さ22m、幅70mを超えない。	○		○	○		○
●ゴールラインとデッドボールラインとの距離は、実際に可能であれば少なくとも10m以上とる。	○		○	—		×
●コートから障害物までの距離は、10m以上が望ましい	×		×	—		○

<補足>

沖縄県総合運動公園 蹴球場	蹴球場、屋外プールに観覧席がなく落雷、大雨予報時の避難場所がない。駐車場が足りていない。各施設、園内全域バリアフリーが進んでいない。合理的配慮に乏しい状況。
浦添市陸上競技場 ANA FIELD 浦添	R5年度より利用停止。R9年度の供用開始に向け、現在実施設計中。 ※現陸上競技場は工事の影響で令和5年度より利用制限を行っています。 整備後の新陸上競技場については現在実施設計中のため、回答ができておりません。
黄金森公園 陸上競技場	陸上競技場の照明については平成13年度の供用開始以降、修繕・交換を繰り返してきており、現在の照度については不明ですが、南風原町公園施設長寿命化計画に基づき2030年に照明設備の更新を予定しています。

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

30.ラグビーフットボール

所在地	施設名	Evidence
沖縄市	沖縄県総合運動公園 蹴球場	—
沖縄市	沖縄県総合運動公園 陸上競技場 タピック県総ひやごんスタジアム	※実施不可
名護市	21世紀の森公園サッカー・ラグビー場	● 競技自体は実施可能なため、弾力的な対応を想定。
読谷村	ZANPAプレミアム残波岬 ボールパーク	—
浦添市	浦添市陸上競技場 ANA FIELD 浦添	※現在建設中のため不明
南風原市	黄金森公園陸上競技場	● 競技自体は実施可能なため、弾力的な対応を想定。

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

31.アーチェリー

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
宜野湾市	宜野湾市市民広場	★面積が3つに分かれているのをまとめる	—
宜野湾市	宜野湾海浜公園 多目的広場	★横幅が海邦国体の頃より狭くなった ☆常設アーチェリー場はなし、仮設での設営が必要	★屋外で、70m先の的を狙います。後方には安全確保のため防矢ネットとそれを固定する建造物が必要です。的紙(122cm)を張る競技用マット(140cmの正方形畳)とそれを取り付ける台(4脚)が最低必要です。また、電光表示板(タイマー)も必要です。現在のタイマーは古く30年以上前の国産機種で、メーカーも倒産し、修理もできません。数十メートル先の審判員と審判長、DOSとの連絡用トランシーバー、テント、腰掛もレンタルしなければなりません。スタンドの仮設。
石垣市	サッカーパークあかんま	★風が強く吹くときがあるのでフェンス必要	

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦(m)	横(m)	天井高(m)	面数等	照度(ルクス)	観客席数(固定席)
宜野湾市	宜野湾市市民広場	芝・砂利	83 60 55	83 80 70	—	1 1 1	—	無
宜野湾市	宜野湾海浜公園 多目的広場	セントオーガスチン・ 姫高麗	73	130	—	1	—	無
石垣市	サッカーパークあかんま	天然芝	115 151	73 100	—	1面	—	固定席なし

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

31.アーチェリー

施設基準	宜野湾市		石垣市
国スポ開催施設基準	宜野湾市 海浜公園 多目的広場	宜野湾市 市民広場	サッカー パーク あかんま
■70mの射程距離を有する施設	△ 一部不足	× 会場管理の都合 上、 開催場所としては 不適合である。	○
●ウエイティングラインは、シューティングラインの5m以上後方の位置に設置する。必要なときには、ダブルウエイティングライン等を設置することができる。	—		○
●標的の後方50mの距離は、矢止めとして効果的なネット、盛土または同様な設備等を設けることによって減少することができる。この矢止めの高さは、標的の上を外れた矢を止めるのに十分な高さでなければならない。	×		○
●競技場は水平に均されたフィールドで、方位は標的面が南向きになるように標的を北側に設置することを原則とする。	×		○

所在地	施設名	Evidence
宜野湾市	宜野湾市市民広場	※競技環境として不適當
	宜野湾市海浜公園多目的広場	
石垣市	サッカーパークあかんま	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (整備項目)競技場所の仮設整備 先催県事例での整備費の概算:約7.6億

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

32.空手道

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	—	—
豊見城市	沖縄空手会館	—	—
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	51	42	18	8面	不明	固定1319席、 ロールバック675席
豊見城市	沖縄空手会館	床材:赤松(無垢) 壁材:ヒノキ	36	35.5	9	4面	777.4	380
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	板張り 空手用マット無し	60	50	12	2面	636	1,029席 (2階 812席 3階 217席)

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

32.空手道

施設基準	浦添市	那覇市	豊見城市
国スポ開催施設基準	浦添市民 体育館 ANA ARENA浦添	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	沖縄 空手会館
■規定の競技場 4 面を有する空手道場又は体育館	×	○	○
●競技場は、マット敷きで一辺8m(外側から計算して)、安全域としての各辺2mを含む正方形でなければならない。まわりに2mの安全域を設けなければならない。	×	○	○
●競技場安全域外側周辺1m以内には、広告板、壁、柱等があってはならない。	○	○	○
●使用するマットは、全空連承認のものであること。	—	—	—

<補足>

浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	新市民体育館 建設中 令和8年度より供用開始予定。 ※回答は現市民体育館の内容で回答しています。
------------------------	---

所在地	施設名	Evidence
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	—
豊見城市	沖縄空手会館	—
浦添市	浦添市民体育館	● 面数等の改修は建て替えとなるため、弾力的な対応を想定。

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

33.銃剣道

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	—	★冷房施設が必要
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	—	★冷房施設が必要
与那原町	与那原町 観光交流施設	—	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	51	42	18	6面	不明	固定1319席、 ロールバック675席
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	コンクリート・床	62	37	11.8 ~17.8	4面	700	3200人
与那原町	与那原町 観光交流施設	鉄筋コンクリート 地上4階地下1階	35.4	32.6	13	1155	750	観客席無し (ギャラリー立ち見のみ)

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

33.銃剣道

施設基準	那覇市		与那原町
	那覇市民体育館 メインアリーナ	奥武山公園 沖縄県立武道館 アリーナ	与那原町 観光交流施設
■規定の競技場 2 面を有する体育館	○	○	○ 規定のコート2面の設置は可能だが、アリーナがさほど大きくない為、役員席設置などの面であまり余裕がない
●試合場の床は、板張りを原則とする。	○	○	○
●試合場は、区画線を含み一辺を10mの正方形を基準とする。	○	○	○
●試合開始線は、試合場の中心点から左右それぞれ1.6mの均等の位置に表示するものとする。	○	—	○
●試合場の外側に1.5m以上の余地を設けることを原則とする。	○	○	○

<補足>

与那原町 観光交流施設	<ul style="list-style-type: none"> ・規定コート内の大会役員席、来賓席等を舞台上に設置する等すれば、アリーナ内にゆとりが出る。 ・懸念材料としては、アリーナフローリングの溝(隙間)問題が2034年までに修繕出来るか不透明。
----------------	--

所在地	施設名	Evidence
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	—
那覇市	那覇市民体育館 メインアリーナ	—
与那原町	与那原町 観光交流施設	—

34. クレー射撃

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
—	現在、沖縄県内に 競技施設なし	—	★海邦国体以降、沖縄県に競技施設はありません。第88回国体までに競技施設の建設が可能か不明な状態です。 沖縄県主催の公式大会も県外で開催している状況であり、競技施設が県内で建設出来ないようでしたら県外で開催することになると思います。その場合、クレー射撃競技に関する予算や運営になどはどのようになるのでしょうか。

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
—	現在、沖縄県内に 競技施設なし	—	—	—	—	—	—	—

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

施設基準	—
国スポ開催施設基準	—
■規定の射場トラップ1面、スキート1面	—
●【トラップ射場】射台とレフェリーの立つ位置、及び操作員の場所は、日光及び雨に対して適当な保護がなされていない。	—
●【スキート射場】射台には、直接日光及び雨に対する適当な保護がなされていない。	—

所在地	施設名	Evidence
—	—	—

35. なぎなた

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	—	—
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—	—
与那原町	与那原町 観光交流施設	—	—

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	鉄骨・鉄筋コンクリート造 地下1階/地上3階	51	42	18	4面	不明	固定1319席、 ロールバック675席
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	板張り	60	50	12	3面	636	1,029席 (2階 812席 3階 217席)
与那原町	与那原町 観光交流施設	鉄筋コンクリート 地上4階地下1階	35.4	32.6	13	1155	750	観客席無し (ギャラリー立ち見のみ)

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

施設基準	那覇市	浦添市	与那原町
国スポ開催施設基準	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	与那原町観光交流施設
■規定のコート 2 面を有する体育館又は武道館	○	○ ・新市民体育館 建設中 令和8年度より 供用開始予定 ※回答は現市民体育館の内容で回答。	○ 規定のコート2面の設置は可能だが、ア リーナがさほど大きくない為、役員席設 置などの面であり余裕がない

所在地	施設名	Evidence
那覇市	奥武山公園 沖縄県立武道館アリーナ	—
浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—
与那原町	与那原町 観光交流施設	—

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

36.スポーツライミング

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
宜野湾市	沖縄 コンベンションセンター 展示棟	—	★現状、沖縄県内でJMSCAが定める認定基準を満たす施設がないことが一番の課題となります。 ボルダー競技、リード競技、ふたつの競技を同一施設で行うことができるのは奥武山の施設のみとなりますが、各ウォールが屋外に設置されていること、競技ウォールとしての要件を満たせていないことなどから奥武山での開催は難しく、また、商業ジムを含めた他施設はボルダー競技、リード競技を同一施設で行うことができません。 そのため、沖縄県内での開催については仮設ウォールの設置が必要と考えております。

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
宜野湾市	沖縄 コンベンションセンター 展示棟	アスファルト系 床材仕上げ (一部カーペット床)	39.53	39.53	12.5 ～ 24.5	1	315 ～ 1,030	1,468

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

36.スポーツクライミング

施設基準	宜野湾市
国スポ開催施設基準	沖縄 コンベンションセンター 展示棟
■日本山岳・スポーツクライミング協会が適当と認めるリード施設およびボルダリング施設	—
※高さ 12m 以上、ルート長さ 15m 以上の幅 3m 以上のルートを同時に2本以上設定できるリード施設 高さ 5m、面積 60 m ² のボルダリング施設 2 基。	H15m×W3mのコースを2 つ設置できるスペースがあ るかどうか。
1.リード競技場	—
●リード競技場のルートは、以下の仕様による。	—
①ルートの長さは15m以上、高差は、12m以上とし、ルートの幅は3m以上とする。	※仮設または新設にて 対応
②ルートは2ルート以上同時に設置可能な、近似形状とする。	
③ウォールは左右の縁の使用が可能であるように側面を有するか側面用の部材の取り付けが即時可能でなければならない。	
④ウォールの構造上あるいは立地上、オンサイト方式に抵触する可能性がある場合、ルートセッターが設定したルートを隠すことができるカーテン等の装置を施すものとする。	
⑤ウォールの傾斜は、最小を100度、最大を150度とし、かつ平均を120度とする。	
2.ボルダ―競技場	
●ボルダ―の競技場のウォールは、以下の仕様による。	
①ウォールの高さは、マット面から5m以内とする。	
②ウォール数は、1基に2ルート以上とれる仕様のもので合計2基とする。	
③ウォールの壁面積は、1基あたり60m ² とする。	
④観客席から見やすいようにウォールは壇上に設置されなければならない。	
⑤ウォール2基は、お互いのルートが見えないように遮蔽などの対策を施すこと。	
⑥ウォールの傾斜は、最小を85度、最大を150度とし、かつ平均を120度とする。	
⑦ウォールのパネルは、交換できなくてもよいが、立体的な構造が望ましい。	

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

36.スポーツクライミング

施設基準	宜野湾市
国スポ開催施設基準	沖縄 コンベンションセンター 展示棟
⑧ウォール2基の間には、選手の休憩場所を設置し、休憩場所から競技が見えないようにすること。	※仮設にて対応
⑨必要に応じて、ルートセッターが設定したルートを隠すことができるカーテン等の装置を施すものとする。	
⑩安全対策のため、ウォールの下には壁上部から選手が墜落した場合にも十分な安全が確保できるマットを設置するものとする。マットの厚さは、30cm。	
⑪競技時間ごとに鳴るブザーを設置する。	
3.リード競技およびボルダ―競技の共通事項	
●ウォールの設置場所は屋内とするが、競技場の基準に満たない場合であっても会場地の特性を考慮して設定することができる。	
●アイソレーション・ゾーンは以下の仕様による。	
アイソレーション・ゾーンは、原則として当日競技をする選手・監督を収容するスペースを有しなければならない。そのスペースは、選手1人当たり原則2m ² 以上であり、できるだけウォールに隣接して設置されることが望ましい。	
アイソレーション・ゾーンには、ウォームアップ用のウォールと常にマットを備えなければならない。その面積は、選手1人当たり原則1m ² 以上かつ(原則として、高さ3m、幅5m以上)60m ² 以上なければならない。マットの厚さは、30cm。	
●コール・ゾーンは以下の仕様による。	
コール・ゾーンは、ウォールに隣接して、ルートが見えない場所(原則として競技者8名以上を収容できる場所)に設置しなければならない。	
競技者をアイソレーション・ゾーンから輸送するのに時間がかかる場合は、簡便なウォームアップ用ウォールを設置しなければならない。	
●審判席は、ルートを見渡せる正面及び側面の位置に設置しなければならない。	
●審判用器具としてビデオ・カメラ、モニターテレビ及びストップウォッチをウォール面ごとに設置する。	
●残り時間を確認できるデジタル式大型時計を選手や観客から見えるように設置する。	
●その他のウォール及び審判に係る施設、器具の詳細は、国民体育大会スポーツクライミング競技施設設置基準及び国民体育大会スポーツクライミング競技運営手引きによる。	
●ウォールのデザインの基本設計にあたっては、本会国体委員会と協議すること。	

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

36.スポーツクライミング

<補足>

沖縄コンベンションセンター 展示棟	当館の展示棟は1987年に供用開始されており、かなり老朽化が進んでいます。令和16年(2034年)も当施設は存続していると思われますが、大幅な改修工事等が入る可能性もあります。 展示棟の「構造・表層」について、床の耐圧荷重は2t/m ² です。10tトラックで積載総重量24tの車両が走行可能です。 展示棟の「照度」については、場所により大きく数値が異なります。
----------------------	--

所在地	施設名	Evidence
宜野湾市	沖縄コンベンションセンター展示棟	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (整備項目)競技場所の仮設整備 先催県事例での整備費の概算:約2.8億
県内	未定(屋外で実施する場合)	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (整備項目)競技場所の仮設整備 先催県事例での整備費の概算:約7.4億

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

37.ゴルフ

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
南城市	琉球ゴルフ倶楽部	—	★①3コース(施設別々)の使用での開催を行う。 ②3コースともに基本的には日々営業を行い収益を上げているゴルフ場です、開催を行うにあたり営補償を行う事検討頂きたい。 ③開催コース間の移動手段や近隣ゴルフ練習場(レンジ)への移動手段。 大里レンジ(沖縄県南城市大里字稲嶺1978)打席数:64席 ABCゴルフガーデン(沖縄県糸満市阿波根1565-1) 琉球ゴルフ倶楽部とパームヒルズヒルズゴルフリゾートは練習場完備あり。
恩納村	PGMゴルフリゾート沖縄	—	
名護市	かねひで喜瀬カントリークラブ	—	

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦(m)	横(m)	天井高(m)	面数等	照度(ルクス)	観客席数(固定席)
南城市	琉球ゴルフ倶楽部	27Hole Par108 (9,780Yard(西コース 3,235Yard 東コース 3,256Yard 南コース 3,289Yard) 面積168万平方メートル(51万坪)	28 ホール	—	—	—	—	—
恩納村	PGMゴルフリゾート沖縄	バミューダ芝	27 ホール	—	—	—	—	—
名護市	かねひで喜瀬カントリークラブ	シーショア・パスパラム	18 ホール	—	—	18 ホール	—	—

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

37.ゴルフ

施設基準	名護市	恩納村	南城市
国スポ開催施設基準	かねひで喜瀬 カントリークラブ	PGM ゴルフ リゾート沖縄	琉球ゴルフ 倶楽部
■日本ゴルフ協会が開催を可能と認めた54ホール(3コース)の施設を有する競技場	×	×	×
●練習場があることが望ましい。(打撃練習場については、距離250ヤード以上、20打席以上が望ましい。)	○ 15打席・ 270ヤード	×	×

<補足>

PGMゴルフリゾート沖縄	沖縄県には54ホール所有するゴルフ場はありませんので、3会場に分けるしかありません。幣クラブは打撃練習場はございません。パッティング練習グリーンのみです。ゴルフ場から20分～25分圏内に民間のゴルフ練習場が3箇所あります。
かねひで喜瀬 カントリークラブ	大型バスも収容可能。電気自動車の充電設備を2025年設置予定。駐車場の収容台数260台隣接するホテルあり アクセスについては、リムジンバスの乗り場なし。路線バス亭から10分

所在地	施設名	Evidence
南城市	琉球ゴルフ倶楽部	● 弾力的な対応を想定。
恩納村	PGMゴルフリゾート沖縄	● 弾力的な対応を想定。
名護市	かねひで喜瀬 カントリークラブ	● 弾力的な対応を想定。

① 市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

38.トライアスロン

所在地	施設名	国スポ開催施設基準を満たすために 修繕、改修が必要な内容等 ★競技団体回答 ☆市町村回答	その他、競技を開催するにあたり、課題となっている点 (想定される点含む) ★競技団体回答 ☆市町村回答
うるま市	あやはしロードパーク	—	★審判員の育成等
石垣市	石垣島	—	★審判員の育成等
金武町	町内公道等	—	★審判員の育成等

② 主会場及び競技候補施設の現状整理

所在地	施設名	構造・表層	縦 (m)	横 (m)	天井高 (m)	面数等	照度 (ルクス)	観客席数 (固定席)
うるま市	あやはしロードパーク	—	—	—	—	—	—	—
石垣市	石垣島	—	—	—	—	—	—	—
金武町	町内公道等	—	—	—	—	—	—	—

③ 主会場及び競技候補施設における国スポ開催施設基準の不足要素の整理

38.トライアスロン

施設基準	金武町	うるま市	石垣市
国スポ開催施設基準	金武町内公道等	あやはしロードパーク	石垣島
■規定のコース(スイム 1.5km、バイク 40km、ラン 10km)	—	協会主催の為、過去資料無し	○
スプリントディスタンス(スイム0.75 km、バイク 20 km、ラン 5 km)でも可能とする。	—	協会主催の為、過去資料無し	○

所在地	施設名	Evidence
うるま市	あやはしロードパーク	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (整備項目)競技場所の仮設整備 先催県事例での整備費の概算:約6500万
石垣市	石垣島	
金武町	町内公道等	

市町村及び競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

39.障がい者スポーツ

正式競技

競技名		施設名
1	陸上競技	身体・知的 国スポ同会場【候補地】かいぎんフィールド国頭、宜野座村陸上競技場、沖縄市陸上競技場、沖縄県総合運動公園陸上競技場、中城村の高速道路近くの原野
2	水泳	身体・知的 国スポ同会場【候補地】奥武山公園 奥武山水泳プール
3	アーチェリー	身体 国スポ同会場【候補地】宜野湾市海浜公園多目的広場、宜野湾市市民広場、サッカーパークあかんま
4	卓球	身体・知的・精神 沖縄県総合運動公園体育館
	卓球 (サウンドテーブルテニス)	
5	フライングディスク	身体・知的 沖縄市陸上競技場
6	ボウリング	知的 国スポ同会場【候補地】サラダボウル
7	ボッチャ	身体 沖縄県立武道館
8	バスケットボール	知的 国スポ同会場【候補地】本部町民体育館、21世紀の森体育館、宜野座アリーナ(宜野座村総合体育館)、うるま市総合体育館(アリーナ)、沖縄市コザ運動公園沖縄市体育館、沖縄アリーナ、沖縄市体育館、宜野湾市立体育館、北中城村民体育館、中城村民体育館、西原町民体育館、浦添市民体育館ANA ARENA浦添、(仮称)新浦添市民体育館、那覇市民体育館、豊見城市民体育館、南城市玉城総合体育館、宮古島市中央運動公園総合体育館、石垣市中央運動公園総合体育館
9	車いすバスケットボール	身体 沖縄市体育館
10	ソフトボール	知的 国スポ同会場【候補地】ONNA赤間ボールパーク(野球場)、コザしんきんスタジアム沖縄市野球場、オキハム読谷平和の森球場、読谷村多目的広場、読谷村運動広場、ゆんたんざソフトボール場、嘉手納町兼久海浜公園総合運動場、嘉手納町兼久海浜公園ソフトボール場、浦添市民球場ANA BALL PARK浦添、瀬長島野球場
11	フットソフトボール	知的 瀬永島野球場
12	グランドソフトボール	身体(視覚) 読谷村多目的広場、読谷村運動広場
13	バレーボール	身体(聴覚) 豊見城市民体育館
		知的 那覇市民体育館
		精神 宜野湾市体育館
14	サッカー	知的 国スポ同会場【候補地】本部町運動公園、21世紀の森公園サッカー・ラグビー場、金武町フットボールセンター、金武町陸上競技場、具志川多種目球技場、沖縄県総合運動公園蹴球場、西原町民陸上競技場、浦添市陸上競技場ANA FIELD 浦添、南城市陸上競技場、東風平運動公園 サッカー場、具志頭サッカー場、黄金森公園陸上競技場、サッカーパークあかんま

競技団体への競技会場意向調査の結果の整理

39.障がい者スポーツ

オープン競技

	競技名	施設名
1	ブラインドテニス	うるま市具志川体育館
2	ソーシャルフットボール	金武町フットボールセンター
3	ウォーキングフットボール	金武町フットボールセンター
4	ふうせんバレーボール	21世紀の森体育館
5	パラサーフィン	
6	電動車椅子サッカー	沖縄県立武道館
7	スポーツウエルネス吹矢	国スポ同会場
8	卓球バレー	沖縄県総合運動公園体育館

※競技種目は先催県を参考にしています。



〈4〉 特殊競技施設の改修まとめ

特殊競技施設の改修まとめ

特殊競技施設


特殊競技施設とは、沖縄県内に施設基準を満たせる施設がない等の場合等に、リハーサル大会および本大会開催に必要な仮設施設の整備及び撤去に対して補助を行う競技施設。
会場選定がこれからであるため、先催県での特殊競技を参考に下記に記載の競技を候補とする。

	競技名	補助項目	補助金額 (先催県実績での参考金額)
1	ローイング	仮設会場の設計および設営	206,000千円
2	セーリング	仮設会場の設計および設営	1,740,000千円
3	カヌー(スプリント)	仮設会場の設計および設営	367,000千円
4	水泳(OWS)	仮設会場の設計および設営	192,000千円
5	ビーチバレー	仮設会場の設計および設営	48,000千円
6	トライアスロン	仮設会場の設計および設営	65,000千円
7	自転車(ロード)	コース整備等の設計および設営	29,000千円
8	クライミング	仮設会場の設計および設営	273,000千円
9	アーチェリー	仮設会場の設計および設営	43,000千円



〈5〉 競技・候補施設 仮設定一覧表(整備費用の参考)

競技・候補施設 仮設定一覧表(整備費用の参考) ※あくまで整備費用を試算するためのシミュレーションとなります。



競技・候補施設 仮設定一覧表(整備費用の参考)
 ※あくまで整備費用を試算するためのシミュレーションとなります。

競技番号	競技名	競技施設		施設調査報告		
		所在市町村	施設名	改修内容	整備費用(千円)	備考
1	水泳 飛び込み アーティスティックスイミング 水球	那覇市	奥武山公園奥武山水泳プール	水温調整を可能とするため、 屋外プールへの屋根設置や水温管理設備の導入を検討する。	10,000,000	他施設事例
		沖縄市	沖縄県総合運動公園水泳プール	基準に適合していない部分が多いため、建て替えを検討。		
	オープンウォータースイミング	未定	未定	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (仮設整備項目)実施設計、柵橋設置・コース整備・仮設トイレ設置等	192,000	先催県事例
2	ローイング	大宜味村	大宜味村塩屋湾	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (仮設整備項目)競技場所の仮設整備	205,332	先催県事例
3	セーリング	与那原町	与那原マリナー(南隣りの空地)	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (整備項目)事前調査、測量、浚渫工事、競技運営棟・計測部・競艇部設置工事、スロープ改修・柵橋改修、防眩材設置・波返調整工事・ウィンドサーフィン設置工事	1,733,500	先催県事例
4	スプリントカヌー	宜野座村	宜野座村漢那ダム	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (仮設整備項目)測量、基本設計、実施設計、リハーサル大会および本大会会場設営(コース、審判台、柵橋、スリット板等)	366,900	先催県事例
5	ボウリング	那覇市	サラダボウル	-	-	-
6	陸上競技	沖縄市	沖縄県総合運動公園陸上競技場 タピック県総ひやごんスタジアム	屋根付きスタンドおよび観客の収容数を満たすためには 全面改修を検討。	-	-
7	サッカー	金武町	金武町フットボールセンター	得点板を追加	25,000	他施設事例
		名護市	21世紀の森公園サッカー・ラグビー場	-	-	-
8	テニス	那覇市	那覇市漫湖市民庭球場	照明の改修	60,000	他施設事例
		北谷町	Agre(アグレ)テニスコート北谷(北谷公園庭球場)	照明の改修	60,000	他施設事例
9	ホッケー	今帰仁村	今帰仁村総合運動公園	人工芝の貼替 防球フェンスの設置改修	170,000	他施設事例
		今帰仁村	村営グラウンド	防球フェンスの設置改修	40,000	他施設事例
10	ボクシング	宮古島市	宮古島市中央運動公園総合体育館	-	-	-
11	バレーボール	那覇市	那覇市民体育館メインアリーナ	-	-	-
		本部町	本部町民体育館	-	-	-
		南城市	南城市玉城総合体育館	ネット支柱の設置位置の改修	2,000	他施設事例
		西原町 (ビーチバレー)	西原きらきらビーチ	-	47,166	先催県事例
12	体操競技	うるま市	うるま市総合体育館(アリーナ)	-	-	-
13	バスケット	沖縄市	沖縄アリーナ	-	-	-
		沖縄市	沖縄市コザ運動公園沖縄市体育館	-	-	-
		中城村	中城村民体育館	-	-	-
		北中城村	北中城村民体育館	-	-	-
14	レスリング	宜野湾市	宜野湾市立体育館	-	-	-
15	ウエイトリフティング	糸満市	糸満市西崎総合体育館メインアリーナ	-	-	-
		八重瀬町	具志頭社会体育館	-	-	-
16	ハンドボール	浦添市	浦添市民体育館ANA ARENA浦添	-	-	-
		八重瀬町	東風平運動公園体育館	-	-	-
17	ロードレース	国頭村 大宜味村 東村	県北部の国道及び県道	特殊競技候補としての仮設整備を検討。 (整備項目)競技場所の仮設整備	29,088	先催県事例
		国頭村	道の駅ゆいゆい国頭		29,088	先催県事例
		国頭村	国頭村奥間小学校体育館		29,088	先催県事例
	自転車(トラック)	沖縄市		表層の改修	170,000	他施設事例

競技・候補施設 仮設定一覧表(整備費用の参考)

※あくまで整備費用を試算するためのシミュレーションとなります。

競技番号	競技名	競技施設		施設調査報告			
		所在市町村	施設名	改修内容	整備費用(千円)	備考	
18	ソフトテニス	那覇市	那覇市漫湖市民庭球場	—	—	—	
19	卓球	石垣市	石垣市中央運動公園総合体育館メインアリーナ	—	—	—	
20	軟式野球競技	糸満市	糸満市西崎球場	—	—	—	
		宜野座村	バイトするならエントリー宜野座スタジアム(宜野座村野球場)	—	—	—	
		名護市	21世紀の森タビックススタジアム名護(名護市営球場)	—	—	—	
		金武町	金武町ベースボールスタジアム	—	—	—	
		浦添市	浦添市民球場ANA BALL PARK 浦添	—	—	—	
21	相撲	うるま市	うるま市具志川ドーム	—	—	—	
22	馬術競技	福岡県古賀市	福岡県馬術競技場	—	—	—	
23	フェンシング	豊見城市	豊見城市民体育館メインアリーナ	—	—	—	
24	柔道競技	那覇市	奥武山公園沖縄県立武道館アリーナ	—	—	—	
25	ソフトボール	嘉手納町	兼久海浜公園嘉手納町ソフトボール場	—	—	—	
		嘉手納町	兼久海浜公園 嘉手納町総合運動場	—	—	—	
		読谷村	ゆんたんざソフトボール場	—	—	—	
26	バドミントン	糸満市	糸満市西崎総合体育館メインアリーナ	—	—	—	
27	弓道	那覇市	奥武山公園 奥武山弓道場	屋根の設置	8,000	他施設事例	
28	ライフル射撃競技	うるま市(CP会場)	沖縄県警察学校射撃場	電子標的等の追加設置	12,000	他施設事例	
		南城市(AR/SB)	沖縄県ライフル射撃場	電子標的等の追加設置	70,000	他施設事例	
		南城市(BR/BP)	沖縄県ライフル射撃場				
		南城市(BR/BP)	沖縄県ライフル射撃場				
29	剣道	宮古島市	宮古島市中央運動公園 総合体育館	—	—	—	
30	ラグビーフットボール	名護市	21世紀の森公園 サッカー・ラグビー場	—	—	—	
31	アーチェリー	宜野湾市	宜野湾海浜公園 多目的広場	特殊競技候補としての仮設置備を検討。 (整備項目)実施設計、リハーサル大会及び本大会会場設営(防護柵)	42,400	先催県事例	
32	空手道	豊見城市	沖縄空手会館	—	—	—	
33	銃剣道	与那原町	与那原町観光交流施設	—	—	—	
34	クレー射撃 (トラップ・スキート)	(県内に該当施設なし)		—	—	—	
35	なぎなた	浦添市	浦添市民体育館 ANA ARENA浦添	—	—	—	
36	スポーツクライミング	宜野湾市	沖縄コンベンションセンター展示棟	特殊競技候補としての仮設置備を検討。 (整備項目)競技場所の仮設置備	273,000	先催県事例	
37	ゴルフ	南城市	琉球ゴルフ倶楽部	※県内に基準を満たす施設が無いため、	—	—	
		恩納村	PGMゴルフリゾート沖縄	—	—	—	
		名護市	かねひで喜瀬	—	—	—	
38	トライアスロン	石垣市	石垣島	—	64,690	先催県事例	
					合計	13,629,252	(千円)



〈6〉 主会場の検討について

主会場の検討について

目的

今後の主会場決定に向けての参考資料とする。

総合開会式・閉会式 前提条件

式典会場は、観客席が仮設スタンドを含み、約3万人を収容できる施設。

屋外の式典会場の場合は、雨天対策用として体育館とする。 ※公益財団法人日本スポーツ協会 国民スポーツ大会施設基準より

主会場に求められる主要要素について

- 式典会場
- 実施本部
- 諸室(関係者)
- 役員・選手団 控室、待機場所
- 出演者 控室、待機場所
- セキュリティチェックゲート
- おもてなし広場
- 宿泊施設
- 駐車場
- 荒天時会場(体育館等)

主会場の検討について

県内での主会場の候補となる施設について

県内の大規模運動施設およびその他大規模施設は以下となる。

施設名	所在地	収容人数	備考
沖縄県総合運動公園陸上競技場 (タピック県総ひやごんスタジアム)	沖縄市	約12,300	メインスタンド:7,000人 立見席含む(うち障害者席11人) バックスタンド:3,840人(うち障害者席6人) ゴール裏:1,430人
沖縄市陸上競技場	沖縄市	約13,000	メインスタンド 3,400人 サイド・バックスタンド 10,000人
沖縄アリーナ	沖縄市	約4,150	1層目客席を含めると、最大約10,000
那覇市営奥武山野球場 (沖縄セルラースタジアム那覇)	那覇市	約20,000	内野席で約15,000
(整備計画) 新スタジアム(県営奥武山公園内)	那覇市	約20,000	2031年度に供給開始で計画中

→現時点では県内に「観客席が仮設スタンドを含み、約3万人を収容できる施設」を満たす施設は無い。

→先催県では、施設基準の弾力的な運用により、**1.6～2万人程度**の収容施設で開催している。

主会場の検討について

国民スポーツ大会開催地主会場整理 先催事例

年度	都道府県	主会場	施設所有	座席数	駐車場	その他仕様	備考
2023年	鹿児島県	白波スタジアム	県	15,183	200	フィールド: トラック:400m×8レーン全天候型ウレタン舗装	—
2024年	佐賀県	SAGAスタジアム(開会式) SAGAアリーナ(閉会式)	県	15,000	1,497	【SAGAスタジアム】 フィールド:約107m×71m トラック:400m×9レーン 第1種公認陸上競技場 【SAGAアリーナ】	—
2025年	滋賀県	彦根総合運動公園陸上競技場	県	15,000	1,100	フィールド: 約107m×71m トラック: 400m×9レーン	—
2026年	青森県	新青森県総合運動公園陸上競技場	県	20,809	2,106	フィールド: 天然芝、7,597㎡(107m×71m) トラック: 400m×9レーン 全天候舗装 第1種公認陸上競技場 IAAF認証クラス2	—
2027年	宮崎県	新宮崎県陸上競技場	県	15,000	1,200	—	建設中
2028年	長野県	松本平広域公園陸上競技場	県	10,550	2,110	—	建設中
2029年	群馬県	日本トーターグリーンドーム前橋	市	7,594	1,219	フィールド:5,000㎡	両大会総合開 閉会式での完 全屋内開催
2030年	島根県	島根県浜山公園陸上競技場	県	5,919	995	フィールド: ティフトン芝舗装:106m×69m トラック:1周400m、9レーン 第1種公認陸上競技場	—
2031年	奈良県	新アリーナ(県立橿原公苑内)	県	—	—	—	建設予定