

業務名	平成28年度PFOS・PFOA測定業務
分析項目	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)・ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)
種類	水質

別紙2

結果一覧	市町村名	地点	夏季調査 (ng/L)			冬季調査 (ng/L)			夏季調査 採取日	冬季調査 採取日
			PFOS	PFOA	合計値	PFOS	PFOA	合計値		
①	名護市	我部祖河川 呉我橋	1.5	0.13	1.6	0.14	0.56	0.70		
②	名護市	屋部川 古島橋	0.16	0.09	0.25	0.40	0.38	0.78	H28.8.24	
③	名護市	汀間川 嘉手苅橋から上流200m	<0.04	0.14	0.18	0.05	0.08	0.13		
④	金武町	キャンプハンセン周辺 億首川	3.0	2.6	5.6	1.4	1.5	2.9	H28.8.31	H29.1.18
⑤	北谷町	嘉手納飛行場周辺 大道川河口沖	8.9	3.9	12	1.8	0.78	2.5		
⑥	北谷町	キャンプ瑞慶覧周辺 普天間川	19	5.4	24	4.0	2.6	6.6	H28.9.1	
⑦	北谷町	キャンプ瑞慶覧周辺 北谷交差点南側水路	30	11	41	57	7.5	64		
⑧	北谷町	キャンプ瑞慶覧周辺 普天間川(上流)	8.4	8.7	17	6.2	2.6	8.8		
⑨	宜野湾市	普天間飛行場周辺 野嵩クシヌカー	7.5	4.0	11	6.0	4.7	10		
⑩	宜野湾市	普天間飛行場周辺 チュンナガー	1200	190	1300	730	150	880	H28.9.15	H29.1.11
⑪	宜野湾市	普天間飛行場周辺 フンシンガー	38	21	59	39	22	61		
⑫	宜野湾市	普天間飛行場周辺 ヒヤカーガー	180	31	210	94	26	120		
⑬	宜野湾市	普天間飛行場周辺 メンダカリヒージャーガー	680	35	710	670	42	710	H28.9.21	
⑭	宜野湾市	普天間飛行場周辺 森の川	30	9.4	39	40	5.4	45		
⑮	宜野湾市	普天間飛行場周辺 神山・愛知ヌールガー	0.12	<0.04	0.16	0.15	0.04	0.19	H28.9.15	
⑯	宜野湾市	普天間飛行場周辺 宜野湾クマイアブ祭祀遺跡	7.2	3.9	11	6.7	3.0	9.7		
⑰	宜野湾市	普天間飛行場周辺 佐真下ウブガー	24	9.0	33	30	11	41		
⑱	浦添市	牧港川 国道58号線から下流150m	5.3	2.7	8.0	7.5	2.0	9.5	H28.9.21	
⑲	浦添市	牧港補給基地周辺 シリンカー	15	6.0	21	28	3.8	31		
⑳	浦添市	牧港補給基地周辺 アガリガー	13	0.70	13	4.0	0.21	4.2	H28.9.2	H29.1.16
㉑	浦添市	牧港補給基地周辺 仲西ウブガー	20	7.1	27	20	5.6	25		
㉒	浦添市	牧港補給基地周辺 小湾川	4.4	1.1	5.5	0.66	0.35	1.0		
㉓	那覇市	安謝川 安謝橋	4.5	1.8	6.3	1.2	0.96	2.1		
㉔	那覇市	安里川 安里新橋	22	4.1	26	13	2.3	15		
㉕	那覇市	国場川 那覇大橋	1.2	0.62	1.8	0.36	0.38	0.74	H28.8.24	
㉖	那覇市	那覇空港 那覇空港北水路	1.7	0.54	2.2	0.64	0.24	0.88		
㉗	那覇市	那覇空港 那覇空港南西水路	2.2	0.51	2.7	0.28	0.39	0.67		
㉘	那覇市	那覇空港 那覇空港南水路	5.0	0.85	5.8	3.1	1.1	4.2		
㉙	糸満市	報得川 川尻橋	1.4	1.1	2.5	0.49	0.72	1.2	H28.9.21	H29.1.11
㉚	南城市	雄樋川 堀川橋	1.3	1.7	3.0	0.56	0.85	1.4		
㉛	宮古島市	宮古島市 白川田水源地	<0.04	<0.04	<0.08	<0.04	<0.04	<0.08	H28.8.30	H29.1.12
㉜	宮古島市	宮古島市 ニヤーツ水源	2.7	0.28	2.9	1.8	0.27	2.0		
㉝	石垣市	宮良川 宮良橋	0.35	0.49	0.84	0.31	0.21	0.52		
㉞	石垣市	名蔵川 石糖取水場前	0.05	0.31	0.36	<0.04	0.65	0.69	H28.9.13	H29.1.11
㉟	石垣市	新川川(石垣) 旧石垣空港排水路下流	0.49	4.3	4.7	0.87	7.8	8.6		
㊱	宜野湾市	普天間飛行場周辺 青小堀川(畑内の配管より採水)				550	21	570		H28.12.9
㊲	宜野湾市	普天間飛行場周辺 伊佐ウブガー				130	62	190		H29.1.11
㊳	宜野湾市	普天間飛行場周辺 宜野湾市上原 井戸				4.8	4.5	9.3		H29.3.13
㊴	宜野湾市	普天間飛行場周辺 フルチンガー(青小堀川上流)				96	22	110		H29.3.10
㊵	宜野湾市	普天間飛行場周辺 表流水上流側 いこいの市民パーク内				6.6	3.8	10		
㊶	宜野湾市	普天間飛行場周辺 表流水上流側 宜野湾市赤道				12	4.1	16		H29.3.13

(注)測定結果については、「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について(平成25年3月27日環水大発第1303271号)」に準じ、有効数字2桁(3桁目切り捨て)としているほか、合計値はいずれかの物質が検出下限値未満の場合は検出下限値0.04ng/Lを用いて計算している。また、米国の生涯健康勧告値を超過したものについては文字色を赤としている。