



令和6年11月29日時点

北部土木事務所管理道路の通行規制状況図

— : 北部土木事務所管理道路



R5台風6号より
片側交互通行規制
国道505号
名護市呉我17.4kp

R6土砂崩れにより
片側通行規制
県道2号線
国頭村安田15.8kp

R5台風6号より
片側交互通行規制
県道名護宜野座線 (71)
名護市許田12.0kp

R5台風6号より
片側交互通行規制
県道国頭東線 (70)
東村宮城39.9kp

R3土砂崩れにより
片側交互通行規制
県道14号線
東村有銘6.9kp

R6舗装割れにより
未舗装（路盤材仕上げ）で暫定供用
※通行時、徐行してください。
県道14号線
名護市源河4.1kp

