

## 仕様書

1. 業務名 土壤水分制御施設修繕
2. 所在地 今帰仁村字諸志 2009-5 (畜産研究センター敷地内)
3. 施設概要 H鋼ハウス 間口10m 奥行15m 3連棟
4. 修繕の内容
  - ①屋根ビニール張替 ②天窓ビニール張替 ③天窓防虫ネット張替
  - ④左右側面および後妻面防虫ネット取替 ⑤左右側面ビニール2段張替
  - ⑥左右側面防風ネット張替 ⑦後妻面防風ネット取換
  - ⑧前妻面ビニール張替 ⑨後妻面ビニール2段張替 ⑩腰巻ビニール取替
  - ⑪腐食した屋根部ビニペットは樋上1mカットしてジョイント取替
  - ⑫オキクロス金具取替 ⑬巻取機4台取替 ⑭樋のアルミペット取替
5. その他
  - (1) 修繕にかかるすべての作業費用(運搬、既存部品の取り外し、据付、等)を含むこと。
  - (2) 機器取替後、動作の確認を行い、使用可能な状態で引き渡すこと
  - (3) 動作確認後、当センターにて取扱い方法等の説明を行うこと。
  - (4) 修繕前に使われていたビニール等の引取り処分を行うこと。
  - (5) 納入後1年以内に発生した不具合に対し、天災および使用者の過失による場合を除き、無償で修繕または新品への交換を行うこと。
  - (6) 本仕様書に記載のない部品又は付属品であっても、施設の運用に必要なものを具備すること。
  - (7) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、沖縄県との協議に基づくものとする。なお、本入札にかかる担当者は以下の者である。

育種改良班：細井、喜納