


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)





(1/25,000)

様式-1（急） 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	箇所番号	I-229
	箇所名	山下(2)
	所在地	那覇市山下町、金城1丁目

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000及び電子地形図20万を複製したものである。（承認番号 令元情複、第709号）」

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	



縮尺

1:2,500

自然現象の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

沖縄県告示第141号
沖縄県告示第147号

令和5年3月17日

箇所番号

箇所名

所在地

I-229

山下(2)

那覇市山下町、金城1丁目

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



様式-2-1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その2)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
土砂等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

土	縮尺
	1:2,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	沖縄県告示第141号 沖縄県告示第147号
告示年月日	令和5年3月17日

箇所番号	I-229
箇所名	山下(2)
所在地	那覇市山下町、金城1丁目

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	143.37	1.00	100.00	1.00	-	-	15.88	2.97	~								
2 ~ 3	137.78	1.00	100.00	1.00	-	-	15.46	2.89	~								
3 ~ 4	137.78	1.00	100.00	1.00	-	-	15.46	2.89	~								
4 ~ 5	137.78	1.00	100.00	1.00	-	-	14.77	2.76	~								
5 ~ 6	138.85	1.00	100.00	1.00	-	-	12.32	2.30	~								
6 ~ 7	138.85	1.00	100.00	1.00	-	-	12.60	2.35	~								
7 ~ 8	136.10	1.00	100.00	1.00	-	-	12.60	2.35	~								
8 ~ 9	157.11	1.00	100.00	1.00	17.37	3.25	16.05	3.00	~								
9 ~ 10	157.11	1.00	100.00	1.00	17.37	3.25	16.05	3.00	~								
10 ~ 11	157.89	1.00	100.00	1.00	17.87	3.34	16.05	3.00	~								
11 ~ 12	157.89	1.00	100.00	1.00	18.15	3.39	16.05	3.00	~								
12 ~ 13	155.50	1.00	100.00	1.00	18.15	3.39	16.05	3.00	~								
13 ~ 14	153.87	1.00	100.00	1.00	17.53	3.27	16.05	3.00	~								
14 ~ 15	151.83	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00	~								
15 ~ 16	151.83	1.00	100.00	1.00	-	-	14.54	2.72	~								
16 ~ 17	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
17 ~ 18	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
18 ~ 19	-	-	92.98	1.00	-	-	10.76	2.01	~								
19 ~ 20	-	-	75.82	1.00	-	-	10.54	1.97	~								
20 ~ 21	-	-	83.99	1.00	-	-	14.02	2.62	~								
21 ~ 22	-	-	83.99	1.00	-	-	14.02	2.62	~								
22 ~ 23	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
23 ~ 24	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
24 ~ 25	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
25 ~ 26	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
26 ~ 27	-	-	-	-	-	-	-	-	~								

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-229
	告示番号	沖縄県告示第141号 沖縄県告示第147号	箇所名	山下(2)
	告示年月日	令和5年3月17日	所在地	那覇市山下町、金城1丁目