

健全度調査票（一般施設）

施設の基本情報				
公園番号(NO.)	施設番号(NO.)		(364)	
公園名	海軍壕公園			
公園施設種類	その他	施設名称	展望台	
具体的公園施設名称	展望台（慰霊の広場）			
施設コード	SN00001			
資料番号※3	-			
数量	1基			
規模	36.0㎡			
主要部材	木材			
設置年度	2000年	基準年	2019年	
経過年数	19年	製造者、施工者	-	
処分制限期間	24年	-		
管理類型	予防保全型			
利用・管理状況と管理者の意向				
撮影日	2019年11月29日			
基準適合状況				
遊具指針	-			
移動円滑化規準	-			
健全度調査				
健全度の評価 (A>B>C>D : Aが一番健全)		調査日	(第2回) 2019年11月29日	
健全度判定	D	指標考慮※1	-	緊急度判定 高
利用禁止の判定	利用禁止となっている			
劣化状況				
部材	構造部材	消耗部材		
美観状況				
-				
その他健全度判定における特記事項				
木材の劣化が著しく本体が傾いていて立ち入り禁止となっている。				
安全点検の履歴				
点検履歴	年度・月	日常	定期	点検結果（特記事項等）
利用状況※2	歴史学習として、多くの利用者が利用していた。（現在利用禁止）			



撮影日 2019年11月29日

※1: 指標考慮とは、緊急度を判定する際に考慮する指標として、利用者が多い、歴史的な価値がある等の公園管理者が任意設定する事項であり、特に優先度が高い場合、「高」とする。
 ※2: 公園利用者が利用する公園施設のみ記載する事項
 【遊具に関する事項】
 ※3: 施設設置時に製造・施工者から提出された遊具の設計図及び材料、標準使用期間、消耗材の交換サイクル等に関する資料は、対応する遊具の種類・名称ごとに資料番号を付し、履歴書とともに一括して保管する。
 ※4: 公園又は設置場所ごとに、遊具の位置図を添付する。

措置履歴	
修繕、補修、移設、更新、その他の対策などの実施記録	
※実施年月日、実施者(委託の場合は、受託者名)を必ず記載し、必要な図面、写真等を添付する。 ※遊具の場合、構造部材、消耗部材の区分けを記載する。	
備考	
※事故や苦情について記載する。	
施設位置	
※4	