



写真No.	190	日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷凍庫(入口)		
状況	現状、2019年頃から冷凍庫が使用停止中となります。		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷凍庫(内機)		
状況	冷凍機異常停止。(高圧圧力異常、室外機基盤異常、コントロール基盤異常、室内機サーミスター異常)		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷凍庫(内機)		
状況	既設:東芝クーリングユニット TA-200CL-HH。		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷凍庫(室外機)		
状況	室外機(左側)→冷凍庫用も異常停止中となります。		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷凍庫(ドレン配管)		
状況	既設配管も水漏れ補修しておりますが、錆腐食劣化の為、一式取替が必要です。		



写真No.		日付	2023年6月29日
施設名	会議棟A		
場所	プレハブ冷凍庫(分電盤)		
状況	分電盤位置。		